

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA – BUDYNEK URZĘDU GMINY KOSZĘCIN
zdjęcia wykonanie w lutym 2015r.
ELEWACJA ZACHODNIA FRONTOWA – jako 1 etap realizacji



ZDJĘCIE NR 1 – widok od strony zachodniej , fragment elewacji frontowej



ZDJĘCIE NR 2 – widok od strony zachodniej , kolejny fragment elewacji frontowej



ZDJĘCIE NR 3 – widok od strony zachodniej , kolejny fragment elewacji frontowej widoczne drzwi wejściowe do budynku, drzwi przeznaczone do odrestaurowania



ZDJĘCIE NR 4 – widok od strony zachodniej , narożny fragment elewacji frontowej widoczne charakterystyczne ceglane detale gzymsów, nadproży oraz wążek ściany – wiązanie krzyżowe typ1



ZDJĘCIE NR 5 – widok od strony zachodniej , detale górnej części elewacji – pas podrynnowy



ZDJĘCIE NR 6 – widok od strony zachodniej , detale górnej części elewacji – pas podrynnowy, widoczne odkształcenie obróbki blacharskiej



ZDJĘCIE NR 7 – północno- zachodni narożnik elewacji frontowej, detale górnej części elewacji – pas podrynnowy, widoczne przejście rury spustowej przez gzyms



ZDJĘCIE NR 8 – południowo- zachodni narożnik elewacji frontowej, detale górnej części elewacji – pas podrynnowy, widoczne przejście rury spustowej przez gzyms, ubytki cegieł na sterczynach narożnych



ZDJĘCIE NR 9 – detal, nierówne nadproże nad drzwiami wejściowymi do budynku



ZDJĘCIE NR 10 – detal, fragment stopnicy i osadzenia drzwi strona prawa



ZDJĘCIE NR 11 – detal, fragment stopnicy i osadzenia drzwi strona lewa



ZDJĘCIE NR 12 – detal, widok z góry na betonową stopnicę, widoczne ubytki i spękania



ZDJĘCIE NR 13 – północno- zachodni fragment elewacji frontowej widoczne zabezpieczone metalowymi blachami zsypy do piwnicy, blachy do demontażu , wymiany i ponownego montażu po wykonaniu okładziny cokołu



ZDJĘCIE NR 14 – okna elewacji zachodniej, kraty do wyczyszczenia i po wymianie okien na nowe w poziomie parteru do ponownego montażu