

ELEWACJA PÓŁNOCNA – BOCZNA – jako 1 etap realizacji



ZDJĘCIE NR 9 – elewacja północna , asymetryczna, widoczne w strefie cokołowej ubytki w/w cokołu a także ubytki cegieł, w ławach podokiennych, dwa parapety betonowe do wymiany na ceglane



ZDJĘCIE NR 10 – elewacja północna , fragmenty szczytu, widoczne okienka strychu do renowacji



ZDJĘCIE NR 11 – elewacja północna , ława podokienna , najbardziej zniszczony fragment budynku



ZDJĘCIE NR 12 – elewacja północna , fragment – płycina do zlicowania ze ścianą główną

ELEWACJA POŁUDNIOWA – jako 2 etap realizacji



ZDJĘCIE NR 13 – widok od strony południowej, ceglana dobudówka do pierwotnej bryły budynku Urzędu Gminy



ZDJĘCIE NR 14 – widok od strony południowej, fragment ściany szczytowej z dwiema płaskimi blendami



ZDJĘCIE NR 15 – widok od strony południowej, styk ściany budynku pierwotnego i dobudowy, widoczny użyty inny gatunek cegły i typ wiązania



ZDJĘCIE NR 16 – widok od strony południowej, widoczne ubytki cegieł we fragmentach ściany szczytowej



ZDJĘCIE NR 17 – widok od strony południowej, widoczne ubytki cegieł we fragmentach strefy cokołowej



ZDJĘCIE NR 18 – widok od strony południowej, widoczne ubytki cegieł we fragmentach strefy cokołowej
fragmenty przemurowane z kamienia polnego



ZDJĘCIE NR 19 – widok od strony południowej, widoczny fragment ściany szczytkowej w strefie cokołowej oraz lokalizacja sąsiednich budynków