



fot. 1. Widok ogólny kościoła / elewacja zachodnia



fot. 2. j.w.





fot. 3. Plecy szczytu elewacji zachodniej / widok od strony południowej



fot. 4. Widok ogólny kościoła od strony zachodniej





fot. 5. Elewacja zachodnia i plac przed kościołem



fot. 6. Szkarpa północno - zachodnia kościoła





fot. 7. Elewacja zachodnia : przemuirowanie zwieńczenia cokołu kościoła nową klinkierową cegłą maszynową / zniszczenia oryginalnego lica : czarne nawarstwienia, korozja biologiczna oraz destrukcja i lasowanie się materiału



fot. 8. Portal elewacji zachodniej





fot. 9. Prawe ościerze portalu elewacji zachodniej - zbliżenie : widoczna dezintegracja oryginalnej spiny i naprawy z czasów współczesnych



fot. 10. Lewe ościerze - widok ogólny





fot. 11. Lewe ościerze portalu elewacji zachodniej : zniszczenia wilgociowo - solne warstw cegły i spoiny u podstawy



fot. 12. Widok ogólny kościoła od strony południowo - zachodniej





fot. 13. Widok ogólny południowo - zachodniej szkarpy oraz zachodniej części elewacji południowej



fot. 14. jw.





fot. 15. Styk elewacji południowej ze ścianą kaplicy oraz bruk przerosnięty mchem



fot. 16. Widok ogólny kaplicy oraz wschodniej części elewacji południowej ze szkarpą południowo - wschodniego narożnika kościoła





fot. 17. Część wschodnia elewacji południowej ze szkarpą południowo - wschodniego narożnika kościoła



fot. 18. Ceglany cokół elewacji południowej na kamiennym fundamencie - podmurówce





fot. 19. Widok zniszczeń, ubytków spoiny oraz flekowanego lica elewacji południowej kościoła



fot. 20. jw. widok skośny





fot. 21. Widok ogólny kościoła od strony południowo - wschodniej



fot. 22. Widok ogólny szczytu elewacji wschodniej





fot. 23. Plecy szczytu elewacji wschodniej / widok od strony południowej



fot. 24. Elewacja wschodnia i brukowany plac przed kościołem





fot. 25. Mieszany : kamienny i ceglany cokół elewacji wschodniej



fot. 26. Widok zniszczeń zwieńczenia cokołu: ubytki spoiny i cegły, atak biologiczny oraz zanieczyszczenia lica cegły gotyckiej mleczkiem cementowym





fot. 27. Widok kościoła i zakrystii od strony północno - wschodniej



fot. 28. Czoło szkarpy północno - wschodniej z widocznymi zniszczeniami wilgociowymi tynku, solno - wilgociowymi spoiny oraz atakiem biologicznym





fot. 29. Widok elewacji północnej kościoła - zakrystii



fot. 30. Widok styku szkarpy północno - wschodniej z elewacją północną z widocznymi zniszczeniami wilgociowymi tynku, solno - wilgociowymi spoiny oraz atakiem biologicznym





fot. 31. Elewacja północna i tynkowana obramienie okna zakrystii



fot. 32. Zniszczenia spoiny oraz wykwyty solne na licu ceglanym elewacji północnej





fot. 33. Widok kościoła i zakrystii od strony północno - zachodniej



fot. 34. Widok północno - zachodniej szkarpy zakrystii z widocznym rozjaśnionym licem cegły oraz ubytkami spoiny związanymi z działaniem soli rozpuszczalnych w wodzie





fot. 35. Styl elewacji zachodniej zakrystii i północnej nawy



fot. 36. Cokół szkarpy elewacji północnej kościoła ze szczególnie mocno widocznymi zanieczyszczeniami i nawarstwieniami na elementach kamiennych





fot. 37 Widok cokołu szkarpy elewacji północnej - widok od strony zachodniej



fot. 38. Zbliżenie kamiennego fundamentu – podmurówki kościoła