

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość PIORUNÓW
1. Nazwa MŁYN		2. Czas powstania	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Elewacja od strony wschodniej <div data-bbox="87 466 996 1153"> </div>			4. Adres Piorunów 30 98-105 Wodzierady nr. działki 100/ obręb Piorunów
			5. Przynależność administracyjna województwo łódzkie powiat łaski gmina Wodzierady
			6. Formy ochrony Uchwała Nr VI/39/2003 Rady Gminy Wodzierady z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wodzierady Wojewódzka Ewidencja Zabytów Gminna Ewidencja Zabytków

<p>8. Historia, opis i wartości</p> <p>Istnienie młyna w Piorunowie potwierdza mapa Gillyego. XIX wieczny młyn, pierwotnie był to parterowy budynek drewniany, w części produkcyjnej usytuowany na drewnianych palach zanurzonych w wodzie, a w części mieszkalnej na lądzie. Młyn poruszany był kołem wodnym, podsiębiernym. Znajdowała się w nim jedna para kamieni śląskich, a później francuskich, żubrownik, perlak. Na początku XX w. młyn uległ całkowitemu spaleni. Obecnie istniejący młyn wybudowano na początku XX w., w miejscu wcześniejszego. Początkowo młyn poruszany był kołem wodnym podsiębiernym. W latach dwudziestych zainstalowano w nim turbinę. W młynie pracowała początkowo jedna para kamieni francuskich, żubrownik i perlak. W 1939 r. zdolność przemiałowa młyna wynosiła od 1,2 do 1,5 t. na dobę. W latach 1939-1945 młyn nie funkcjonował, poza sporadycznymi przypadkami. Po zakończeniu działań wojennych, ponownie został uruchomiony. W 1956 r. zelektryfikowano go. W latach siedemdziesiątych, stan zachowania młyna określono na średni, zachował się w nim wówczas większość urządzeń młynarskich. Młyn znajduje się w środku wsi Piorunów Młyn zbudowany jest z drewna, konstrukcji zrębowej na kamiennie-ceglanym fundamencie. Jest to budynek na rzucie prostokąta, wydłużony na linii ptn-płd. Budynek parterowy, o bryle prostopadłościennnej. Od strony północnej dobudowano murowany ganek. Przykryty jest dachem dwuspadowym, pokrytym blachą. Elewacja północna 3-osiowa. Otwory okienne i drzwiowe o wykroju prostokątów stojących, zamknięte prosto. Zachowana częściowo historyczna stolarka okienna, drewniana, dzielona krzyżami. Brak detali snycerskich. Budynek oszalowany. Od strony południowo-wschodniej dobudowana drewniana, parterowa turbinownia. Warta zachowania jako nieodłączny element krajobrazu gminy. Stanowi częśćkę dziedzictwa kulturowego gminy. Jedyny przykład tego zabytku budownictwa przemysłowego, jedyny zachowany młyn wodny na terenie gminy.</p>	<p>9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji</p> <p>Stan zachowania zły. Liczne ubytki w deskowaniu. Drewniana konstrukcja porażona z oznakami zniszczenia i uszkodzenia. Wskazane jest zabezpieczenie jego drewnianej konstrukcji. Należy zachować pierwotny wygląd budynku w miarę możliwości, monitorować stan zachowania i na bieżąco dbać o obiekt. Prace budowlano-konserwatorskie powinny być uzgodnione z ŁWKZ.</p>	
	<p>10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)</p> <p>Piotr Pawlak, 04.08.2022</p>	<p>11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków) *</p> <p>* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków</p>