

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość WODZIERADY
1. Nazwa CZWORAK W ZESPOLE DWORSKO-PARKOWO-FOLWARCZNYM, ob. dom		2. Czas powstania XIX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Elewacja od strony wschodniej.			4. Adres Wodzierady 59 98-105 Wodzierady nr. działki. 269/5/ obręb Wodzierady
			5. Przynależność administracyjna województwo łódzkie powiat łaski gmina Wodzierady
			6. Formy ochrony Uchwała Nr VI/39/2003 Rady Gminy Wodzierady z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wodzierady Wojewódzka Ewidencja Zabytów Gminna Ewidencja Zabytków

<p>8. Historia, opis i wartości</p> <p>Budynek wzniesiony w XIX. Brak szczegółowych informacji o jego historii. Czworak znajduje się na końcu wsi przy wyjeździe w kierunku Leśnicy, w pobliżu skrzyżowania z drogą w stronę Kwiatkowic Budynek wchodzi w obręb zespołu dworsko-parkowo-folwarcznego Wodzierady Dolne, który powstał po podziale majątku Wodzierady na początku XX w. Czworak, to obiekt murowany. Jest to budynek na rzucie prostokąta, wydłużony na linii pół-płd. Budynek parterowy, o bryle prostopadłościowej. Przykryty jest dachem naczółkowym, pokrytym dachówką. Elewacja ściany zachodniej 3-osiowa Otwory okienne i drzwiowe o wykroju prostokątów stojących, zamknięte prosto. Niezachowana oryginalna stolarka okienna i drzwiowa. Elewacja ściany wschodniej 3-osiowa. Otwory okienne i drzwiowe o wykroju prostokątów stojących, zamknięte prosto. Niezachowana oryginalna stolarka okienna i drzwiowa. Brak detali architektonicznych. Budynek stanowi historyczny element zabudowy wsi. Obiekt zachował swoją pierwotną formę architektoniczną zarówno w swej bryle jak i zastosowanych materiałach. Budynek wart zachowania jako nieliczny przykład zabudowy mieszkalnej na terenie gminy w zespole dworsko-parkowo-folwarcznym. Stanowi część dziedzictwa kulturowego gminy.</p>	<p>9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji</p> <p>Stan zachowania dobry. Wskazane było by odnowienie elewacji budynku ponieważ doszło do znacznego uszkodzenia i ubytku pierwotnej okładziny z tynku.. Budynek ok kilku lat niezamieszany. Należy zachować pierwotny wygląd budynku w miarę możliwości, monitorować stan jego zachowania i na bieżąco dbać o obiekt. Prace budowlano- konserwatorskie powinny być uzgodnione z ŁWKZ</p>	
	<p>10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)</p> <p>Piotr Pawlak, 04.08.2022</p>	<p>11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków) *</p> <p>* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków</p>