

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość CHORZESZÓW
1. Nazwa DWÓR, ob. dom		2. Czas powstania druga poł. XIX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Elewacja północna 			4. Adres Chorzeshów 4 i 4a 98-105 Wodzierady nr. działki 139/ obręb Chorzeshów, nr. działki 143/ obręb Chorzeshów
			5. Przynależność administracyjna województwo łódzkie powiat łaski gmina Wodzierady
			6. Formy ochrony Uchwała Nr VI/39/2003 Rady Gminy Wodzierady z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wodzierady Wojewódzka Ewidencja Zabytków Gminna Ewidencja Zabytków

<p>8. Historia, opis i wartości</p> <p>Budynek wzniesiony w drugiej połowie XIX w. Brak szczegółowych informacji o jego historii. Pojawia się niepotwierdzona informacja, że budynek pełnił funkcję dworu. Z Powszechnego Dziennika Krajowego z 1829 r. nr 248 wiadomo, że w Chorzeszowie znajdował się majątek obejmujący młyn olejarnię, dom, stodołę, oborę, grunta i łąki, o powierzchni 17 morg 262 prętów miary chełmińskiej. Dwór znajduje się przy drodze powiatowej, przy skrzyżowaniu z drogą w kierunku Szadku. Obecnie budynek podzielony, należy do dwóch właścicieli. Od strony posesji, Chorzeszów 4, niewykorzystywany, zaniedbany. Od strony południowej nr 4a, zaadaptowany na mieszkanie prywatne. Dom zbudowany jest z cegły, częściowo otynkowany i ocieplony styropianem. Jest to budynek na rzucie prostokąta, wydłużony na linii wsch.-zach. Budynek parterowy, o bryle prostopadłościowej. Przykryty jest dwuspadowym dachem. W części północnej budynek kryty jest eternitem, natomiast południowa jego część pokryta jest blachą. Elewacja południowa, symetryczna 7-osiowa, opięta narożnikowym boniowaniem. Wejście na osi z drewnianym gankiem bez dekoracji, wspartym na drewnianych belach. Otwory okienne i drzwiowe o wykroju prostokątów stojących. Zachowana historyczna stolarka okienna, drewniana, dzielona krzyżami. Skrajne okna zamurowane. Elewacja południowa, 5-osiowa z głównym wejściem na osi, ocieplona i otynkowana, zatraciła swój historyczny wygląd. Otwory okienne i drzwiowe o wykroju prostokątów stojących. Stolarka okienna i drzwiowa wymieniona. Jedynym zachowanym detalem jest szkarpa w płd.-wsch. narożniku. Obiekt zachował swoją pierwotną formę architektoniczną, zarówno w swej bryle jak i zastosowanych materiałach. Stanowi część dziedzictwa kulturowego gminy. Budynek jest przykładem budownictwa z końca XIX w. Prawdopodobnie pełnił funkcję dworu miejscowego majątku.</p>	<p>9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji</p> <p>Budynek przekształcony, częściowo w złym stanie zachowania i niezamieszany. Należy przeprowadzić prace budowlane przy elewacji południowej, gdzie doszło do znacznego uszkodzenia i ubytku pierwotnej okładziny z tynku. Od strony południowej zamieszany, zaadaptowany na mieszkanie, częściowo przebudowany. Prace budowlano- konserwatorskie powinny być uzgodnione z ŁWKZ.</p>	
	<p>10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)</p> <p>Piotr Pawlak, 04.08.2022</p>	<p>11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków) *</p> <p>* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków</p>