



Fot. Z3-23. Fundament podpory słupowej S14 od strony ul. Fabrycznej, cios północny – zaawansowana degradacja betonu ciosów i ekspozycja kotew stalowych.



Fot. Z3-24. Fundament podpory słupowej schodów od strony ul. Fabrycznej – widoczna zaawansowana degradacja betonu ciosów i degradacja powierzchniowa betonu korpusu.