

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:



fot. 1. Widok elewacji frontowej budynku A



fot. 2. Widok budynków, niższy budynek C, w dalszej części wyższy budynek B





fot. 3. Widok budynku B od strony wjazdu na dziedziniec budynków



fot. 4. Widok budynku A i dziedzińca budynków, od strony budynku B





fot. 5. Zawilgocone ściany i strop nad piwnicą budynku A




fot. 6. Widok ścian i stropu w piwnicach budynku A




fot. 7. Posadzka na poddaszu nieużytkowym w budynku A





fot. 8. Widok klatki schodowej w budynku B; niższy poziom – poziom istniejącej sali gimnastycznej



fot. 9. Widok klatki schodowej na poddaszu budynku B




fot. 10. Widok kanałów w kominie wentylacyjno - dymowym w budynku B; autor: A.Langer





fot. 11. Widok kanałów w kominie wentylacyjno - dymowym w budynku A; autor: A.Langer



fot. 12. Widok kanałów wentylacyjnych w budynku B; autor: A.Langer



fot. 13. Widok z góry odkrywki nr 1; autor: A.Beniak





*fol. 14. Widok z góry odkrywki nr 2; autor: A.Beniak*



*fol. 15. Widok z góry odkrywki nr 3; autor: A.Beniak*