


Legenda:

- 1 - zmurszałe połączenie krokwi w kalenicy.
 - 2 - nieszczelności w pokryciu dachowym.
 - 3 - uszkodzona murlata.
 - 4 - wypaczenie (skrzywienie) jętki na połączeniu z krokwią.
 - 5 - zawilgocenie wymianu.
- Śladowe zawilgocenia zauważono przy większości kominów.

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA - mgr inż. LILIANA FIJOLEK-JĘDRUSZCZAK, 22-400 Zamość, ul. Czarnieckiego 16a/2, tel.: 608-048-789 lub 797-482-191					
NAZWISKO I IMIE	PROJEKTANT:	Zupr. proj. BGPK VI-83-87/11/89 spec. konstrukcyjno - budowlana	ADRES INWESTYCJI:	INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. PCK 2 22-300 Krasnystaw	
	mgr inż. Liliana Fiołek-Jędruszcak		Krasnystaw, działka nr 1608/2		
PODPIS I DATA	RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ				
	październik 2018		STADIUM I BRANŻA	SKALA RYS. 1:100	
		OPRACOWANIE GRAFICZNE PROGRAM MegaCad	PROJEKT BUDOWLANY	RYS. NR A-03	