

Zarządca obiektu:

Miasto i Gmina Murowana Goślina
pl. Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO

(Kontrola okresowa, co najmniej raz na rok)



1. Dane identyfikacyjne obiektu:

Jednolity Numer Inwentarzowy:	1016632
Rodzaj obiektu:	most
Numer drogi:	318004 P
Kilometraż:	-
Kategoria drogi:	gminna
Najbliższa miejscowość:	Głęboć
Rodzaj i nazwa przeszkody:	rzeka Trojanka

2. Wykonawca kontroli obiektu:

mgr inż. Krzysztof Iwanicki LBS/16/OWOM/14

3. Data sporządzenia protokołu:

18.04.2025 r.

PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ NR 8/M/2025

- PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu											
1	Numer ewidencyjny (JNI): 01016632					5	JAD: Miasto i Gmina Murowana Goślina				
2	Nr drogi: 318004 P					6	Najbliższa miejscowość: Głęboczek				
3	Kilometraż: -					7	Rodzaj i nazwa przeszkody: rzeka Trojanka				
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: beton zbrojony					8	Długość obiektu: 11,30m				

STAN TECHNICZNY OBIEKTU									EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia							Ocena stanu	Potrzeba wykonania*	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	WT							4	Nie	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	WA	RA	DA	NA	UA			2	Nie	
3	Nawierzchnia jezdni	WA	RA	DA	NA				3	Nie	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	NA	WA	RA	DA	UA			3	Nie	
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	AS	KS						3	Nie	
6	Belki podporęczowe, gzymsy	WB	OB						4	Nie	
7	Urządzenia odwadniające	NB	WB						4	Nie	
8	Izolacja pomostu								5	Nie	
9	Konstrukcja pomostu								-	-	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	UB							4	Nie	
11	Łożyska	DA							4	Nie	
12	Urządzenia dylatacyjne	RA	DA						3	Nie	
13	Przyczółki								5	Nie	
14	Filary								-	-	
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	NT	WT						3	Nie	
16	Przeguby								-	-	
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka								-	-	
18	Urządzenia ochrony środowiska								-	-	
19	Zakotwienia cięgien								-	-	
20	Cięgna								-	-	
21	Urządzenia obce	WS	AS	KS					4	Nie	
Stan pogody: sucho		Ocena średnia obiektu:							3,64		
Temperatura: 22° C		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:							3,64		
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): Stan techniczny nawierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach oraz brak balustrad zabezpieczających krawędzie kap chodnikowych przy ściekach na dojazdach do obiektu obniżają bezpieczeństwo ruchu publicznego.											
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): Nie występują.											
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU: Zalecenia z poprzedniego przeglądu zostały zrealizowane w miarę możliwości finansowych Zamawiającego. Uzupełniono ubytki materiału zasypowego przestrzeni za przyczółkiem. Zabezpieczono izolacją cienką ściany przyczółków oraz naprawiono ścieki skarpowe. Wykonano odcinek kapy chodnikowej na jednym z dojazdów oraz wykonano lokalne naprawy nawierzchni jezdni na obiekcie. Oczyszczono i zabezpieczano antykorozyjnie zbrojenie płyty ustroju nośnego.											

WNIOSKOWANE ZALECENIA		
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb / termin wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	
2. Ograniczenie nośności do [Mg]	NIE	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	NIE	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	NIE	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	NIE	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	NIE	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	NIE	
8. Oznakowanie obiektu	NIE	
9. Przeprowadzenie <i>przeгляdu rozszerzonego</i> poza planem przeglądów	NIE	
10. Przeprowadzenie <i>przeгляdu szczegółowego</i> poza planem przeglądów	NIE	
11. Wykonanie prac porządkowych i naprawczych	TAK	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**:	TAK	

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów - obiekt mostowy

Lp.	Element	Wyszczególnienie rodzaju prac	Termin wy- konania	Jednostka miary	Szacunko- wa liczba jednostek	Cena jed- nostkowa [zł]	Wartość robót [zł]
1	Nasypy i skarpy	Należy sezonowo przyciąć roślinność w otoczeniu obiektu	1	m2	40		
		Utrzymanie czystości na skarpach	1	m2	40		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	Należy wymienić nawierzchnię jezdni na dojazdach	1	m2	60		
3	Nawierzchnia jezdni	Należy wymienić nawierzchnię jezdni na obiekcie	1	m2	80		
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	Należy zniwelować zaniżenie kostki brukowej chodnika na dojeździe do obiektu	1	m2	1,5		
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	Należy oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie skorodowaną balustradę	1	m2	18		
		Zaleca się wykonać balustrady zabezpieczające krawędzie kap chodnikowych przy ściekach na dojazdach do obiektu.	1	m	16		
6	Belki podporęczowe, gzymsy						
7	Urządzenia odwadniające	Należy oczyścić sezonowo studzienki odwadniające	1	szt.	4		
8	Izolacja pomostu						
9	Konstrukcja pomostu						
10	Konstrukcja dźwigarów głównych						
11	Łożyska						
12	Urządzenia dylatacyjne						
13	Przyczółki						
14	Filary						
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	Należy oczyścić przestrzeń podmostową	1	m2	100		
16	Przeguby						
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka						
18	Urządzenia ochrony środowiska						
19	Urządzenia obce						
Ogółem wartość robót [zł]:							

Wykonawca przeglądu			
Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
1. mgr inż. Krzysztof Iwanicki	18.04.2025 r.	mgr inż. Krzysztof Iwanicki  Nr upr. LBS/08/OWOM/14 do kierowania robotami bud. w specjalności mostowej	

Z propozycjami potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi

Numer ewidencyjny obiektu: 1016632	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ z dnia: 2025-04-18	Karta nr 1.1
	 Fot. 1 Stan techniczny nawierzchni jezdni na obiekcie i dojazdach (zarysowania, ubytki i zastoiska wody)	
	 Fot. 2 Zaniżenie kostki brukowej chodnika na dojeździe do obiektu	



Fot. 3

Brak balustrad zabezpieczających krawędzie kap chodnikowych przy ściekach na dojazdach



Fot. 4

Brak balustrad zabezpieczających krawędzie kap chodnikowych przy ściekach na dojazdach cd.

