Pk = 0+000,00
Skala 1:100/100




Pk = 0+010,80
Skala 1:100/100

Pk = 0+014,30
Skala 1:100/100




Pk = 0+020,90
Skala 1:100/100

Pk = 0+028,94
Skala 1:100/100




Pk = 0+036,40
Skala 1:100/100




Pk = 0+036,70
Skala 1:100/100




Pk = 0+052,67
Skala 1:100/100




Pk = 0+067,70
Skala 1:100/100

Pk = 0+073,40
Skala 1:100/100




Pk = 0+081,60
Skala 1:100/100




Pk = 0+087,00
Skala 1:100/100




Pk = 0+088,00
Skala 1:100/100




Pk = 0+098,84
Skala 1:100/100




Pk = 0+107,00
Skala 1:100/100




Pk = 0+113,89
Skala 1:100/100




Pk = 0+133,96
Skala 1:100/100

Pk = 0+136,90
Skala 1:100/100

Pk = 0+154,89
Skala 1:100/100

Pk = 0+157,10
Skala 1:100/100

Pk = 0+164,80
Skala 1:100/100




Pk = 0+175,61
Skala 1:100/100




Pk = 0+178,20
Skala 1:100/100




Pk = 0+179,60
Skala 1:100/100

Pk = 0+183,70
Skala 1:100/100

Pk = 0+194,63
Skala 1:100/100




Pk = 0+204,10
Skala 1:100/100

Pk = 0+215,95
Skala 1:100/100




Pk = 0+219,70
Skala 1:100/100




Pk = 0+223,90
Skala 1:100/100




Pk = 0+232,78
Skala 1:100/100