



należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

manualna

Eksperci Techniczno-Motoryzacyjni "Rzecznawcy-PZM" SA z siedzibą w Warszawie, ul. Kochanowskiego 455, 01-864 Warszawa,
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS
NIP: 526-020-55-46; wysokość kapitału zakładowego wynosi 507 250 złotych, kapitał został w pełni opłacony.

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Na podstawie przeprowadzonego badania technicznego omawianego pojazdu stwierdzono:

- pojazd kpl,
- obudowa skrzyni biegów ze śladami mało profesjonalnej naprawy spawalicznej z dalszymi śladami pęknięcia,
- błotnik tylny prawy popekany w części dolnej tylnej,
- brak belki podnośnika tylnego,
- brak możliwości uruchomienia silnika i wykonania jazdy próbnej,
- opona przednia lewa pęknięta,
- wykładziny tapicerskie kabiny ze śladami uszkodzeń mechanicznych i ubytkami,
- pojazd wymaga sprawdzenia w warunkach warsztatowych; układu napędowego, hamulcowego, kierowniczego oraz instalacji: pneumatycznej, hydraulicznej i elektrycznej,
- brak aktualnych badań technicznych.