



„Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”



Dmosin, dn. 01.02.2023 r.

- do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Zespole Boisk Sportowych ORLIK w Dmosinie Drugim”

W związku z otrzymanymi pytaniami zgłoszonymi przez uczestników postępowania, w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający – Gmina Dmosin - udziela odpowiedzi i wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1) W przedmiarze jest napisane, że trzeba wyciąć pola w nawierzchni wzdłuż krótszego boku oraz dłuższego boku – są to zapewne miejsca z uszkodzoną nawierzchnią? – TAK?

Odpowiedź: Nawierzchnię boisk wzdłuż boków na szerokości 60 cm należy w większości wymienić ze względu na uszkodzenie obwodowe.

Pytanie 2) Jest również w przedmiarze napisane, że trzeba wyciąć rowek w nawierzchni w koło. Wzdłuż wszystkich boków. Rowek o szerokości 60cm. Jest też napisane w pk. 10 żeby ułożyć drenaż oraz w pk. 12 żeby rozebrać odwodnienie liniowe. Czy chodzi o odnalezienie drenażu w koło boiska? dostanie się do niego (usunięcie go i wstawienie nowego?) czyli wymiana drenażu (nazwę go obwodowego?) czy dren obwodowy jest gdzieś podłączony? Oraz czy jest połączony pod boiskiem z innymi drenami? No i czy są dokumenty na dokładne ułożenie tego „obwodowego” drenu? Ile cm od krawężnika, ile cm w głąb? – bo okaże się potem, że trzeba będzie ciąć szerzej nawierzchnię. Proszę napisać też dlaczego nawierzchnia miała być wycinana w koło? Co jest tego powodem? Co się dzieje?

Odpowiedź: Wątpliwości zawarte w pkt.2 w większości są wyjaśnione w pkt.1.

Co się tyczy drenażu - ujęto tylko fragment w ilości 28.60 m do odtworzenia w przypadku uszkodzenia przy wykonywaniu prac ziemnych. Nie przewiduje się ułożenia nowych odcinków drenażu.

WÓJT
Danuta Supera