

16 grudnia 2021 roku

OR-I.0003.56.2021

Pani Ewa Kowalak
Radna Powiatu Płockiego

W związku z interpelacją z dnia 8 grudnia 2021 r., znak: OR-I.0003.56.2021 dotyczącą niedrożności przepływu pod jezdnią zlokalizowaną w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 w miejscowości Karolewo, gm. Nowy Duninów oraz interwencji w PGW Wody Polskie w tej sprawie, w załączeniu przesyłam wystąpienie z dnia 17 grudnia 2021 r., znak: ŚR-II.6324.19.16.2021 do P. Piotra Feliniaka Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Z poważaniem

STAROSTA

Sylwester Tadeusz Ziemiakiewicz

Otrzymują:

1. Pani Ewa Kowalak – Radna Powiatu Płockiego za pośrednictwem Biura Rady Powiatu
2. Wydział Organizacji i Nadzoru w/m
3. ŚR a/a

Płock, 17 grudnia 2021 roku

ŚR-II.6324.19.16.2021

Pan Piotr Feliniak
Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
87-800 Włocławek, ul. Okrzei 74A

W związku z licznymi uwagami mieszkańców miejscowości Karolewo, Kamion, Grodziska, gm. Nowy Duninów, dotyczącymi niedrożności przepływu pod jezdnią zlokalizowaną w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 w miejscowości Karolewo, gm. Nowy Duninów - proszę o niezwłoczne przeprowadzenie gruntownych prac konserwacyjnych koryta wody zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 126/1 i 125 obręb ewid. 0010 Karolewo oraz 393 obręb ewid. 0010 Karolewo, gm. Nowy Duninów.

Od dłuższego czasu mieszkańcy miejscowości Karolewo, Kamion oraz Grodziska interweniują w sprawie zatkanego wlotu i wylotu przepustu pod drogą krajową 62 m.in. mułem, piaskiem, konarami drzew itp., co powoduje wezbrania wody w rowach mających swoje ujście do Wisły. Sytuacja ta powoduje zalewanie pól i działek, dróg dojazdowych oraz występowanie licznych podtopień, z tytułu których mieszkańcy ponoszą straty.

Działki o nr ewid. 125 i 126/1 obręb ewid. 0010 Karolewo, gm. Nowy Duninów, stanowią własność Skarbu Państwa, a gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa przysługuje Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. Na działkach tych zlokalizowana jest śródlądowa woda powierzchniowa.

Działka o nr ewid. 393 obręb ewid. 0010 Karolewo, gm. Nowy Duninów, stanowi własność Skarbu Państwa. Na działce zlokalizowana jest rzeka Wisła.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), właściciel wód utrzymuje wody z uwzględnieniem konieczności osiągnięcia celów środowiskowych. W myśl art. 227 ust. 2 pkt 2 i 3 ww. ustawy, utrzymywanie wód ma na celu zapewnienie: ochrony przed powodzią lub usuwania skutków powodzi, spływu lodu oraz przeciwdziałania powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych, warunków umożliwiających korzystanie z wód, w tym utrzymywania zwierciadła wody na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie urządzeń wodnych, obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń.

Utrzymywanie wód jest realizowane przez: wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych; usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych; usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych; usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka; zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz ich zabudowę biologiczną; udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namulów i rumoszu.

Brak należytego utrzymywania wód powierzchniowych w obrębie ww. działek powoduje zapychanie wlotu i wylotu przepustu pod drogą krajową oraz szkody dla mieszkańców wsi Karolewo, Kamion i Grodziska, gm. Nowy Duninów.

W związku z powyższym proszę o pilne przeprowadzenie, gruntownych prac utrzymaniowych na poziomie umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie przepustu pod drogą krajową nr 62 w m. Karolewo, gm. Nowy Duninów.

Otrzymują:

1. Adresat
2. ŚR a/a

STAROSTA
Sylwester Tadeusz Ziemięć