

16 grudnia 2021 roku

OR-I.0003.57.2021

Pani Ewa Kowalak
Radna Powiatu Płockiego

W związku z interpelacją z dnia 8 grudnia 2021 r., znak: OR-I.0003.57.2021 dotyczącą braku udroźnienia rowu zlokalizowanego m.in. na działce o nr ewid. 155/1 obręb ewid. 0005 Stary Duninów, gm. Nowy Duninów oraz interwencji w PGW Wody Polskie w tej sprawie, w załączeniu przesyłam wystąpienie z dnia 16 grudnia 2021 r., znak: ŚR-II.6324.19.15.2021 do P. Piotra Feliniaka Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Z poważaniem

STAROSTA

Sylwester Tadeusz Ziembkiewicz

Otrzymują:

1. Pani Ewa Kowalak – Radna Powiatu Płockiego za pośrednictwem Biura Rady Powiatu
2. Wydział Organizacji i Nadzoru w/m
3. ŚR a/a

Płock, 16 grudnia 2021 roku

ŚR-II.6324.19.15.2021

Pan Piotr Feliniak
Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
87-800 Włocławek, ul. Okrzei 74A

W związku z licznymi uwagami mieszkańców miejscowości Stary Duninów, gm. Nowy Duninów, dotyczącymi niedrożności rowu zlokalizowanego m.in. na działce o nr ewid. 155/1 obręb ewid. nr 0005 Stary Duninów, gm. Nowy Duninów - proszę o niezwłoczne przeprowadzenie gruntownych prac konserwacyjnych, w zakresie umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie urządzenia wodnego. Wieloletni brak konserwacji rowu powoduje zalewanie gruntów sąsiednich, a tym samym szkody w mieniu okolicznych mieszkańców.

Zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), utrzymywanie urządzeń wodnych należy do ich właścicieli i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji.

W myśl art. 16 pkt 65 lit. a ww. ustawy, urządzenia wodne to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym m.in. rowy, bez względu na funkcję jaką pełnią.

Działka o nr ewid. 155/1 obręb ewid. 0005 Stary Duninów, gm. Nowy Duninów, stanowi własność Skarbu Państwa, a gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa przysługuje Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.

Sprawa złego stanu technicznego ww. rowu była przedmiotem spotkania w czerwcu 2021 r. m.in. mieszkańców miejscowości Stary Duninów i kierownika Obiektu Hydrotechnicznego we Włocławku, podczas którego przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zobowiązał się do przeprowadzenia prac konserwacyjnych ww. urządzenia wodnego. Niestety do chwili obecnej żadne prace nie zostały wykonane.

W związku z powyższym proszę o pilne przeprowadzenie, w najbliższym okresie umożliwiającym wykonanie prac ziemnych, gruntownej konserwacji rowu zlokalizowanego m.in. na działce o nr ewid. 155/1 obręb ewid. 0005 Stary Duninów, gm. Nowy Duninów, na całej jego długości.

STAROSTA

Sylwester Tadeusz Ziemiakiewicz

Otrzymują:

1. Adresat
2. ŚR a/a