

Płock, 24.08.2017 roku

CUW.DZP.262.13.2017 r.

Wykonawcy

dotyczy postępowania pn. „Poprawa warunków funkcjonowania Spichlerza w Nowym Miszewie poprzez remont polegający na wzmocnieniu więźby dachowej i wymianie pokrycia dachowego”

Zamawiający Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Płocku, stosując się do przepisu art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) przekazuje treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:

„W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest:

Zamawiający: Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Płocku,

Adres Zamawiającego: ul. Bielska 59, 09-400 Płock, na stronie tytułowej kosztorysu nakładczego /ślepego/ Inwestorem jest DPS jak niżej:

Nazwa inwestycji : Wymiana pokrycia dachowego, remont więźby dachowej;

Adres inwestycji : Nowe Miszewo, dz. , 09-470 Bodzanów

Inwestor : Dom Pomocy społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie

Adres inwestora: ul. Pałacowa 2b, Nowe Miszewo, 09-470 Bodzanów, uprzejmie proszę o wyjaśnienie rozbieżności”.

Odpowiedź:

W ww. postępowaniu, Zamawiającym jak i Inwestorem jest Powiat Płocki. W kosztorysie nakładczym widnieje nazwa jednostki organizacyjnej- Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie, ponieważ sporządziła dokumentację.

Pytanie 2:

„Wymagania SIWZ: wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, co najmniej: 1 osobę do kierowania robotami budowlanymi, tj. posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej – kierownik budowy. W ekspertyzie jest zapis cytuję: „Przedmiotem opracowania jest budynek spichlerza w Nowym Miszewie zlokalizowany na terenie otoczenia zespołu dworskiego wpisanym do rejestru zabytków”. Czy zatem kierownik nie powinien posiadać uprawnień do prowadzenia robót na obiektach zabytkowych /uprawnienia konserwatorskie/?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż budynek spichlerza w Nowym Miszewie znajduje się w strefie zabytkowej, w związku z czym uprawnienia konserwatorskie do wykonania remontu więźby dachowej nie są wymagane.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż miejsce i termin składania ofert nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Płockiego
mgr inż. Jarosław Mioduski