




UWAGA:
PODCZAS ZAPUSZCZANIA KRĘGI
NALEŻY TRWAŁE POŁĄCZYĆ ZE SOBĄ
ABY NIEDOPUŚCIĆ DO ZSUNIĘCIA.
Połączenia uszczelnić na wycisk np. Olkitem.
RZĘDNE WG WYKAZU PRZEPOMPOWNI