

mgr inż. arch. WIESŁAW MOTYL



**PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA**  
ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE

63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI  
ul. Krotoszyńska 18  
tel. 62 592 42 00  
fax 62 592 42 01  
e-mail: pa\_arcus@osw.pl  
www.pa-arcus.pl

## ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

<b>TEMAT:</b>	Mikstat, plebania parafii Rzymskokatolickiej pw. w tej Trójcy: konieczne prace ratunkowe – remont dachu	
<b>OBIEKT</b>	Budynek plebanii parafii Rzymskokatolickiej przy kościele pw. w tej Trójcy w Mikstacie	
<b>KATEGORIA OBIEKTU:</b>	XIII	
<b>ADRES:</b>	Mikstat 63-510, ul. Grabowska 1, działka nr 1286 obr. b 0001, Mikstat jednostka ewidencyjna 301806_4	
<b>INWESTOR:</b>	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. w tej Trójcy ul. Grabowska 1, 63–510 Mikstat	
<b>BRANŻA:</b>	Architektura	
<b>PROJEKTANT:</b>	<b>DATA:</b>	<b>PODPIS:</b>
mgr inż. arch. Wiesław Motyl nr uprawnień: UAN 7342-66/91 przynależność do izby: WP-0317 specjalność: architektoniczna	05.12.2022 r.	

Ostrów Wielkopolski, dnia 05.12.2022 r.

Konto: Bank Ochrony Środowiska S.A.  
Oddział Ostrów Wielkopolski  
78 1540 1173 2001 4010 4694 0002  
NIP 622-187-36-75

Mikstat, plebania parafii pw. w tej Trójcy  
Konieczne prace ratunkowe – remont dachu  
63-510 Mikstat, ul. Grabowska 1, działka nr 1286, obr. b 0001  
Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. w tej Trójcy w Mikstacie ul. Grabowska 1

## 2. SPIS TREŚCI

1. Strona tytułowa	str. 1
2. Spis treści	str. 2
3. Pozwolenie konserwatorskie nr 902/2022/A z 05.12.2022	str. 3÷4
4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	str. 5÷6

Mikstat, plebania parafii pw. wi tej Trójcy  
Konieczne prace ratunkowe – remont dachu  
63-510 Mikstat, ul. Grabowska 1, działka nr 1286, obr b 0001  
Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. wi tej Trójcy w Mikstacie ul. Grabowska1

Mikstat, plebania parafii pw. w tej Trójcy  
Konieczne prace ratunkowe – remont dachu  
63-510 Mikstat, ul. Grabowska 1, działka nr 1286, obr. b 0001  
Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. w tej Trójcy w Mikstacie ul. Grabowska 1

Mikstat, plebania parafii pw. wi tej Trójcy  
Konieczne prace ratunkowe – remont dachu  
63-510 Mikstat, ul. Grabowska 1, działka nr 1286, obr b 0001  
Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. wi tej Trójcy w Mikstacie ul. Grabowska1

#### 4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

<b>NAZWA:</b>	Mikstat, plebania parafii Rzymskokatolickiej pw. wi tej Trójcy: konieczne prace ratunkowe – remont dachu
<b>ADRES:</b>	ul. Grabowska 1, 63–510 Mikstat
<b>KATEGORIA OBIEKTU:</b>	XIII
<b>JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:</b>	301806_4
<b>OBR B:</b>	0001
<b>NUMER DZIAŁKI:</b>	1286
<b>INWESTOR:</b>	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. wi tej Trójcy ul. Grabowska 1, 63–510 Mikstat
<b>SPORZ DZAJ CY INFORMACJ :</b>	mgr in . arch. Wiesław Motyl

Ostrów Wielkopolski, dnia 05.12.2022r.

## CZ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont dachu – konieczne prace ratunkowe. Obiekt realizowany będzie jednoetapowo.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Działka Inwestorska w chwili obecnej jest zabudowana budynkiem plebanii oraz budynkiem gospodarczym. Wjazd na działkę od strony zachodniej. Pozostała część działki zagospodarowana jest zielenią niską.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Istnieje możliwość obecności niezinventaryzowanej podziemnej infrastruktury technicznej.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

4.1. Przewiduje się prace montażowe na wysokości do 10,00m podczas prac związanych z montażem konstrukcji dachowej oraz pokrycia dachu. Prace budowlane i konstrukcyjne prowadzone będą przy użyciu rusztowań oraz dźwigów.

4.2. Wjazd i wyjazd z placu budowy możliwy jest od strony zachodniej.

4.3. Sprzęt elektryczny winien być sprawdzony przez osobę uprawnioną. Zapewnienie bezpiecznych prac urządzeń. Instalacje elektryczne zabezpieczyć wyłącznikami prądowymi.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie dokumenty świadczące o odbytych szkoleniach z zakresu BHP odpowiednich dla wykonywanych robót. Ponadto dla robót specjalistycznych powinni posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania tych robót. Wyposażenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewnianie bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru:

Teren powinien być zagospodarowany zgodnie z wymogami BHP oraz zasadami sztuki budowlanej. Należy wyznaczyć ewentualne strefy niebezpieczne podczas prac budowlanych. Zabezpieczyć rusztowania oraz wszelkie otwory montażowe przed upadkiem człowieka i narzędzi. Na terenie budowy należy wyznaczyć drogi komunikacyjne zapewniające sprawny wjazd i wyjazd. Teren budowy należy ogrodzić. Wjazd na teren budowy możliwy jest od strony zachodniej o dużym natężeniu ruchu. Należy wygrodzić pas drogowy ul. Grabowskiej i ul. Kaliskiej na czas prowadzenia robót.

mgr inż. arch. Wiesław Motyl nr uprawnień : UAN 7342-66/91 specjalność : architektoniczna	
---	--