

Opis robót budowlanych

I. Opis stanu faktycznego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 207029G w miejscowości **Osówko** na odcinku o długości 0,99 km, działce nr: 171;149;147/2;146 obręb **Osowo** stanowiących własność Gminy Karsin. Tereny te przylegają bezpośrednio do terenów rolnych. Obecny stan drogi uniemożliwia prawidłowe korzystanie z ciągu komunikacyjnego ze względu na zły stan techniczny nawierzchni drogowej. Aktualnie droga istnieje, jest rozgraniczona i utwardzona kruszywem łamanym. Szerokość pasa drogowego waha się od 6,0 m do 11,0 m w zależności od miejsca. Ponadto, droga nie posiada rowów odwadniających, a wody opadowe zagospodarowywane są powierzchniowo w pasie drogowym. W zakresie projektowanych robót budowlanych nie przewiduje się wykonywania rowów odwadniających.

II. Planowane roboty

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 207029G w miejscowości **Osówko** na odcinku o długości 0,99 km i szer. 4,5 m + pobocza. Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na:

- a) Mechaniczne równanie terenu (niwelacja);
- b) Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 5 cm po zagęszczeniu;
- c) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej;
- d) Skropienia istniejącej nawierzchni drogowej asfaltem;
- e) Ułożenie 2 warstw masy bitumicznej (warstwa wiążąca o gr. 4cm i warstwa ścieralna o gr.3cm) o szerokości 4,5 m;
- f) Profilowanie, utwardzenie i zagęszczenie poboczy o szerokości 0,50 m z każdej strony.

III. Uciążliwość odwodnienia dla terenów sąsiednich.

Wody opadowe zostaną odprowadzone bezpośrednio do gruntu w pasie nieutwardzonym drogi tj: poza jezdnią, ale w pasie drogowym. Wody te nie będą stanowiły uciążliwości dla terenów sąsiednich np.: poprzez zalewanie ich, bądź nanoszenia materiału z terenu pasa drogowego.

IV. Obszar Natura 2000

W miejscu projektowanych robót budowlanych nie występują siedliska ptaków, bądź innych gatunków chronionych.

V. Inne uwagi

Całość projektowanych robót odbędzie się wyłącznie w granicach dotychczasowego pasa drogowego - zgodnie z przedstawionym szkicem sytuacyjnym. Całość inwestycji nie jest objęta ochroną Konserwatora Zabytków.