



**WÓJT GMINY STAROŹREBY**  
tel. (24) 266-30-81

09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18  
e-mail: [gmina@starozreby.pl](mailto:gmina@starozreby.pl)  
e-PUAP: <https://skrzynka/starozreby>

Staroźreby, dn.16.09.2021r.

RO.RG.0003.18.2021

**Pan**  
**Łukasz Kinałski**  
**Przewodniczący Rady**  
**Gminy Staroźreby**

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 01.09.2021r. (data wpływu do Biura Rady Gminy Staroźreby 03.09.2021r.), dotyczącego poprawy bezpieczeństwa na osiedlu przy ul. Sportowej / Klonowej oraz wandalizmu na placu zabaw przy ul. Modrzewiowej / Klonowej. Pragnę poinformować Pana, że kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego ma dla mnie bardzo ważne znaczenie, a wszelkie akty wandalizmu są dla mnie nie do zaakceptowania.

W odpowiedzi na Pańskie ostatnie zapytanie odniosłem się tylko do zasady trwałości projektu, ale przecież jest jeszcze gwarancja i rękojmia wykonawcy, o której Pan powinien też wiedzieć. W tym wypadku odpowiedzialność ta zgodnie z umową wynosi 3 lata od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji. Wszelkie modyfikacje są ograniczone i wymagają akceptacji gwaranta, dlatego montaż proponowanych przez Pana urządzeń ograniczających prędkość pojazdów jest w tym momencie nie możliwy do wykonania. Możliwość umieszczenia tego typu urządzeń jest brana pod uwagę do wykonania na następne lata. Działania mające na celu zabezpieczenie środków na zakup i montażu progów zwalniających będą podejmowane w kolejnym roku budżetowym w przypadku wystąpienia nadwyżki ze zrealizowanych inwestycji.

Problem braku odpływu wód opadowych z ulicy Klonowej jest mi również znany, został zgłoszony przez pracownika Urzędu ds. drogownictwa. W piśmie informuje Pan, że sytuacja ta dotyczy mieszkańców nieruchomości 13 i 15, domyślam się że chodzi o posesję 3 i 5 (na wskazanej ulicy nie ma takiej numeracji budynków). Chciałbym zauważyć, że na omawianym odcinku, podczas budowy drogi nie została zaplanowana kanalizacja deszczowa, przez co woda podczas obfitych opadów deszczu nie ma możliwości odpływu i kieruje się do najniższego punktu tworząc kałuże. Problem odwodnienia będzie trzeba rozwiązać w przyszłości przy budowie dróg na rozbudowującym się osiedlu (pomiędzy ul. Klonową, a drogą powiatową relacji Staroźreby – Kłaki). Zapadnięty chodnik przy ulicy Sportowej został zgłoszony wykonawcy, a planowane naprawy przewidziane są na początku października.



**WÓJT GMINY STAROŹREBY**  
tel. (24) 266-30-81

09-440 Staroźreby, ul. Płocka 18  
e-mail: [gmina@starozreby.pl](mailto:gmina@starozreby.pl)  
e-PUAP: <https://skrzynka/starozreby>

Jeżeli chodzi o zgłaszany przez Pana wandalizm oraz naganne zachowanie osób przebywających na terenie placu zabaw przy ul. Modrzewiowej/Klonowej sytuacja, ta jest nam dobrze znana i wielokrotnie zgłaszana była konieczność przeprowadzania częstszych patroli policji w tamtym rejonie, tym bardziej, iż sytuacje te mają miejsce w godzinach wieczornych, jak również w dni wolne od pracy Urzędu, przez co, nie ma możliwości ze strony Gminy na zainterweniowanie w momencie zaistnienia zdarzenia.

Propozycja zastosowania monitoringu przedmiotowego placu zabaw była już przez nas rozpatrywana, jednakże wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Zdajemy sobie sprawę, iż bezpieczeństwo mieszkańców, a tym bardziej dzieci jest najważniejsze, jednak należy do sprawy podejść kompleksowo i w pierwszej kolejności zabezpieczyć urządzenia, które znajdują się na w/w placu zabaw, co jest w miarę możliwości czynione. Na chwilę obecną rozważana jest nowa koncepcja zagospodarowania placu zabaw oraz ze środków własnych Gminy zlecone zostało opracowanie nowej dokumentacji projektowej.

Należy zauważyć, iż problem niszczenia czy też kradzieży mienia gminnego spotykany jest nie tylko na wskazanym obszarze, przez co system monitoringu wizyjnego jest pomysłem wartym rozważenia i zastosowania w kolejnych latach, na terenie gminy.

Odpowiadając na Pana kolejne pytanie odnośnie przeglądów placów zabaw, są one wykonywane corocznie przez pracowników UG, w okresie letnim oraz sporządzane są każdorazowo protokoły z oględzin w/w placów zabaw. Jeśli zaś chodzi o wewnętrzny system zarządzania placami zabaw, na chwilę obecną UG takowego nie posiada.

Wójt Gminy

mgr Kamil Groszewski