



Jasieniec, 20.09.2022 r.

**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
w Grójcu
ul. Strażacka 11, 05-600 Grójec

Znak sprawy: PZ52805.9.2022.2

Egz. nr 2 z 2

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1940 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 2022-09-20 do 2022-09-20

przez:

- 1) **st. kpt. mgr inż. Michał Kołacz - starszy specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych,**
legitymacja służbowa nr 4/2021

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer PZ52805.9.2022.1 z dnia 2022-09-05, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu

Czynności kontrolno-rozpoznawcze zostały przeprowadzone w:

1. NAZWA: Sieć wodociągowa przeciwpożarowa gminy Jasieniec

ADRES: Jasieniec, 05-604 Jasieniec

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)

Nazwa i adres kontrolowanego	Instytucja, organ lub osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
1. Gmina Jasieniec Warecka 42, 05-604 Jasieniec	Tomasz Podhorecki Sekretarz

UWAGI:

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
1.	Tomasz Podhorecki	Sekretarz
2.	Hanna Górka	Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
3.	Mirosław Sotek	Główny Specjalista ds. Budownictwa, Drogownictwa i Inwestycji

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
2. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

(zakres czynności przeniesiony z upoważnienia)

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1. Sieć miejscowości Jasieniec
2. Sieć sołectwa Boglewice
3. Sieć sołectwa Bronisławów
4. Sieć sołectwa Czachów
5. Sieć sołectwa Franciszków
6. Sieć sołectwa Gniejewice
7. Sieć sołectwa Gośniewice
8. Sieć sołectwa Koziegłowy
9. Sieć sołectwa Kurczowa Wieś
10. Sieć sołectwa Miedzechów
11. Sieć sołectwa Nowy Miedzechów
12. Sieć sołectwa Olszany
13. Sieć sołectwa Orzechowo
14. Sieć sołectwa Stefanków
15. Sieć sołectwa Turowice
16. Sieć sołectwa Turowice-Kolonia
17. Sieć sołectwa Tworki
18. Sieć sołectwa Warpęsy

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

1. WŁAŚCICIEL BUDYNKU	ADRES DO KORESPONDENCJI
Gmina Jasieniec Warecka 42, 05-604 Jasieniec	
UWAGI:	
Ustalenia dotyczące umów	
Nie dotyczy - użytkownik jest właścicielem budynku/lokalu/obiektu	
Kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy	
Nie przedstawiono umowy podczas kontroli	
Umowa jest zawarta i określa w/w zakres	
Umowa nie określa w/w zakresu	
Inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)	
UWAGI:	

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Sieć wodociągowa przeciwpożarowa na terenie gminy Jasieniec liczy 70,53 km. W siedzibie kontrolowanego dokonano sprawdzenia dokumentacji mającej potwierdzić przeprowadzanie corocznych przeglądów i konserwacji wszystkich hydrantów przeciwpożarowych zlokalizowanych na sieci wodociągowej przeciwpożarowej gminy Jasieniec oraz ich wykazów wraz z lokalizacją. Przedstawiono protokół nr 12/2022 z okresowej kontroli stanu technicznego sprawności obiektu budowlanego tj. sieci wodociągowej z dnia 20.07.2022 r. oraz protokoły z badania wydajności i ciśnienia dla 222 hydrantów zlokalizowanych w miejscowościach gminy Jasieniec z dnia 12-19.03.2018 r. i 14-22.06.2018 r. oraz protokół nr BHZ-5/VII/2022 z dnia 11-12 lipca 2022 r. oraz BHZ-5a/VII/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. Z przedstawionych protokołów z 2022 roku wynika, że hydrant nadziemny zlokalizowany przy zbiorniku osadowym na terenie oczyszczalni ścieków w Jasieńcu jest niesprawny. Poinformowano, że od 2018 roku do dnia kontroli zmodernizowano około 2 km oraz dobudowano 187 m nowej sieci wodociągowej w Jasieńcu a także nie przeprowadzano pomiarów wydajności i ciśnienia istniejących hydrantów ppoż. poza wskazanymi w protokołach z lipca 2022 roku.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

1. Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.
2. Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.
3. Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.
4. Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.
5. Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.
6. Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.
7. Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.
8. Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.
9. Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.
10. Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.
11. Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.
12. Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.
13. Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.
14. Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.
15. Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.
16. Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.
17. Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.
18. Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

Nie dotyczy

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP**1. Sieć miejscowości Jasieniec**

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2018 roku.
(protokół z dnia 2018-10-30).

W wyniku kontroli: ☐ nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego ☒ wszczęto postępowanie

UWAGI: Brak

2. Sieć sołectwa Boglewice

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2018 roku.
(protokół z dnia 2018-10-30).

W wyniku kontroli: ☐ nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego ☒ wszczęto postępowanie

UWAGI: Brak

3. Sieć sołectwa Bronisławów

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2018 roku.
(protokół z dnia 2018-10-30).

W wyniku kontroli: ☐ nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego ☒ wszczęto postępowanie

UWAGI: Brak

4. Sieć sołectwa Czachów

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2018 roku.
(protokół z dnia 2018-10-30).

W wyniku kontroli: ☐ nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego ☒ wszczęto postępowanie

UWAGI: Brak

5. Sieć sołectwa Franciszków

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2018 roku.
(protokół z dnia 2018-10-30).

W wyniku kontroli: ☐ nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego ☒ wszczęto postępowanie

UWAGI: Brak

6. Sieć sołectwa Gniejewice

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2018 roku.
(protokół z dnia 2018-10-30).

W wyniku kontroli:	nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego	● wszczęto postępowanie
--------------------	--	-------------------------

UWAGI: Brak

7. Sieć sołectwa Gośniewice

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2018 roku.
(protokół z dnia 2018-10-30).

W wyniku kontroli:	nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego	● wszczęto postępowanie
--------------------	--	-------------------------

UWAGI: Brak

8. Sieć sołectwa Koziegłowy

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2018 roku.
(protokół z dnia 2018-10-30).

W wyniku kontroli:	nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego	● wszczęto postępowanie
--------------------	--	-------------------------

UWAGI: Brak

9. Sieć sołectwa Kurczowa Wieś

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2018 roku.
(protokół z dnia 2018-10-30).

W wyniku kontroli:	nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego	● wszczęto postępowanie
--------------------	--	-------------------------

UWAGI: Brak

10. Sieć sołectwa Miedzechów

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2018 roku.
(protokół z dnia 2018-10-30).

W wyniku kontroli:	nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego	● wszczęto postępowanie
--------------------	--	-------------------------

UWAGI: Brak

11. Sieć sołectwa Nowy Miedzechów

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2018 roku.
(protokół z dnia 2018-10-30).

W wyniku kontroli:	nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego	● wszczęto postępowanie
--------------------	--	-------------------------

UWAGI: Brak

12. Sieć sołectwa Olszany

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2018 roku.
(protokół z dnia 2018-10-30).

W wyniku kontroli:	nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego	● wszczęto postępowanie
--------------------	--	-------------------------

UWAGI: Brak

13. Sieć sołectwa Orzechowo

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2018 roku.
(protokół z dnia 2018-10-30).

W wyniku kontroli:	nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego	● wszczęto postępowanie
--------------------	--	-------------------------

UWAGI: Brak

14. Sieć sołectwa Stefanków

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2018 roku.
(protokół z dnia 2018-10-30).

W wyniku kontroli:	nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego	● wszczęto postępowanie
--------------------	--	-------------------------

UWAGI: Brak

15. Sieć sołectwa Turowice

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2018 roku. (protokół z dnia 2018-10-30).

W wyniku kontroli: ☐ nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego ☒ wszczęto postępowanie

UWAGI: Brak

16. Sieć sołectwa Turowice-Kolonia

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2018 roku. (protokół z dnia 2018-10-30).

W wyniku kontroli: ☐ nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego ☒ wszczęto postępowanie

UWAGI: Brak

17. Sieć sołectwa Tworki

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2018 roku. (protokół z dnia 2018-10-30).

W wyniku kontroli: ☐ nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego ☒ wszczęto postępowanie

UWAGI: Brak

18. Sieć sołectwa Warpęsy

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2018 roku. (protokół z dnia 2018-10-30).

W wyniku kontroli: ☐ nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego ☒ wszczęto postępowanie

UWAGI: Brak

4.1 Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowań administracyjnych

Decyzja nr PZ.5585.17-5.2017 z dnia 25 października 2017 r. zawierała 2 obowiązki:

1. Dla wszystkich hydrantów zlokalizowanych na sieciach wodociągowych przeciwpożarowych gminy Jasieniec zapewnić oznakowanie odpowiednimi znakami zgodnymi z Polską Normą.
2. Dla wszystkich hydrantów zlokalizowanych na sieciach wodociągowych przeciwpożarowych gminy Jasieniec zapewnić przegląd i konserwację wraz z opracowaniem protokołów badań wydajności i ciśnienia.

Upomnienie nr PZ.5585.17.9.2017 z dnia 05.11.2018 r. zawierało 1 obowiązek:

1. Dla wszystkich hydrantów zlokalizowanych na sieciach wodociągowych przeciwpożarowych gminy Jasieniec zapewnić przegląd i konserwację wraz z opracowaniem protokołów badań wydajności i ciśnienia.
- Obowiązek wykonano w całości – zapewniono przegląd i konserwację wszystkich hydrantów wraz z opracowaniem protokołów badań wydajności i ciśnienia.

5. Czynności zabronione

(nie stwierdzono)

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

(nie stwierdzono)

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

(nie stwierdzono)

8. Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe

(nie stwierdzono)

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

(nie dotyczy)

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

OPIS:

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

1. Sieć miejscowości Jasieniec			
Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej	występują	nie występują	● n/d *
2. Sieć sołectwa Boglewice			
Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej	występują	nie występują	● n/d *
3. Sieć sołectwa Bronisławów			
Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej	występują	nie występują	● n/d *
4. Sieć sołectwa Czachów			
Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej	występują	nie występują	● n/d *
5. Sieć sołectwa Franciszków			
Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej	występują	nie występują	● n/d *
6. Sieć sołectwa Gniejewice			
Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej	występują	nie występują	● n/d *
7. Sieć sołectwa Gośniewice			
Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej	występują	nie występują	● n/d *
8. Sieć sołectwa Koziegłowy			
Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej	występują	nie występują	● n/d *
9. Sieć sołectwa Kurczowa Wieś			
Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej	występują	nie występują	● n/d *
10. Sieć sołectwa Miedzechów			
Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej	występują	nie występują	● n/d *
11. Sieć sołectwa Nowy Miedzechów			
Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej	występują	nie występują	● n/d *
12. Sieć sołectwa Olszany			
Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej	występują	nie występują	● n/d *
13. Sieć sołectwa Orzechowo			
Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej	występują	nie występują	● n/d *
14. Sieć sołectwa Stefanków			
Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej	występują	nie występują	● n/d *
15. Sieć sołectwa Turowice			
Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej	występują	nie występują	● n/d *
16. Sieć sołectwa Turowice-Kolonia			
Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej	występują	nie występują	● n/d *
17. Sieć sołectwa Tworki			
Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej	występują	nie występują	● n/d *
18. Sieć sołectwa Warpęsy			
Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej	występują	nie występują	● n/d *

12. Wyposażenie obiektu w instalacje użytkowe

(nie stwierdzono)

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

(nie dotyczy)

14. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości

Lp	Nazwa i opis nieprawidłowości	Usunięto w trakcie kontroli
2. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU		
1.	Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.	tak
2.	Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.	tak
3.	Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.	tak
4.	Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.	tak
5.	Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.	tak
6.	Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.	tak
7.	Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.	tak
8.	Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.	tak
9.	Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.	tak
10.	Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.	tak
11.	Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.	tak
12.	Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.	tak
13.	Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.	tak
14.	Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.	tak
15.	Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.	tak
16.	Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.	tak
17.	Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.	tak
18.	Brak aktualnych pomiarów wydajności i ciśnienia hydrantów przeciwpożarowych.	tak
POZOSTAŁE NIEPRAWIDŁOWOŚCI		
19.	Brak sprawności hydrantu nadziemnego zlokalizowanego przy zbiorniku osadowym na terenie oczyszczalni ścieków w Jasieńcu.	tak

14.1 Postępowanie w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

Pouczenie kontrolowanego

Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz.U. z 2019 r., poz. 821 t. j.) pouczone kontrolowanego o konieczności: przestrzegania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Inne ustalenia:

Brak

15. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

1. Brak

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 8 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

z up. WÓJTA
Tomasz Podhorecki
Sekretarz Gminy
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Starszy Specjalista
ds. kontrolno-rozpoznawczych
st. kpt. mgt. inż. Michał Kołacz
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego)