Nazwa organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Starosta Brzeziński ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	BG.6642.471.2022 ~~R1021~~
Nazwa materiału zasobu	KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
Data wykonania kopii materiału zasobu	2022-07-26
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	PODINSPEKTOR Grażyna Koszewska

Gmina Dmosin
obr. Dmosin Drugi
dz. nr. 181/1, 203
skala 1:1000



STAROSTWO POWIATOWE W BRZEZINACH
Wydział Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 11
tel. 46 874 [illegible] 26

Załącznik do zgłoszenia
Nr BG.6743.3[illegible].2022
z dnia 26.07.2022

z up. STAROSTY
Przemysław Burzyński
Naczelnik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

RZUT DACHU 1:100

PRZEDMIAR.

2,0×20,0 + 2,0×2,0 + 2,50×2,50 + 2,0×2,0 + 2,50×2,50 + 1,80×1,81 } miejscowe uszkodzenia
+ (32,10×0,60 + 26,60 + 19,10 + 12,60)×0,60 – uszkodzenie obwodowe
= 82,0 m².

inż. Andrzej Kotulski
Człon. Łódzkiej Okręg. Izby Inż. Bud.
ŁOD/BO/2530/02
upr. bud. bez ograniczeń nr 56/89/WŁ
upr. konserw. zab. nr 7/95

Sporządził: gko dnia 2022.07.26.