



Poziom porównawczy 175,00 m.n.p.m.

Rzędne terenu	186,90		187,05		187,05
Rzędne dna kanału	185,30 185,58		185,63		185,87 186,35
Głębokości	1,60 1,32		1,42		1,18 0,70
Spadki / Średnice, materiał		Ø200mm i=1,0%		Ø200mm i=0,5%	
Odległość	0,00		5,00	L=48,0m	48,00
Punkty charakterystyczne	**D1**		**D6**		**D7**

186,95		187,28		187,54		187,31
185,44 185,60		185,85		185,98		186,11
1,51 1,05		1,43		1,56		1,20
	Ø200mm i=2,0%		Ø200mm i=1,0%		Ø160mm i=1,0%	
0,00	L=12,5m	12,50	L=12,5m	25,00	L=12,5m	37,50
D2		**D4**		**D5**		**RD4**

	Korma BUP 26-600 Radom; ul.Perzanowskiej 59k	
Obiekt	**Boisko wielofunkcyjne oraz bieżnia**	Branża: **Sanitarna**
Adres	**PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MAKOWCU, Makowiec, gm. Skaryszew, dz. nr 261/3, (obręb 0019-Makowiec, ark 1)**	Data: **05. 2018r.**
Rysunek	**PROFIL PODŁUŻNY KAN.DESZCZOWEJ NA ODCINKACH D1-D7 I D2-RD4**	Skala: **1:100/1:500**
Projektowała	mgr inż. Bogumiła Ostrowska NR UPR. GP-III-7342/33/91	Nr rys.: **KD_3**