

UWAGI

Poz.1.1 - Poz.1.4 **-** belki stropu Teriva 4,0/2 **-** wg obliczeń statycznych
Poz.1.5 **-** żebro rozdzielcze stropu Teriva 4,0/2 **-** wg obliczeń statycznych
Poz.1.6a - Poz.1.6b **-** zbrojenie przypodporowe systemowe stropu Teriva 4,0/2 **-** wg obliczeń statycznych
Poz.1.7 **-** wylewki żelbetowe w grubości stropu Teriva 4,0/2 **-** wg obliczeń statycznych
Poz.1.8 **-** wymiany żelbetowe w grubości stropu Teriva 4,0/2 **-** wg obliczeń statycznych
Poz.1.9 **-** żebro żelbetowe o przekroju (b x h) = (24,0 x 36,0) cm **-** wg obliczeń statycznych

Poz.4.2a - Poz.4.2b **-** wieńce żelbetowe **-** wg obliczeń statycznych
Poz.5.2 **-** nadproże żelbetowe o przekroju (b x h) = (24,0 x 24,0) cm **-** wg obliczeń statycznych
Poz.5.3 **-** nadproże z kształtowników stalowych **-** wg obliczeń statycznych

Poz.6.2 **-** rdzenie żelbetowe o przekroju (b x h) = (38,0 x 24,0) cm **-** wg obliczeń statycznych

- ściany istniejące
- ściany do rozbiórki

Poziom ***±0,00 m*** przyjęto jako poziom posadzki parteru w istniejącym budynku szkoły

Nazwa obiektu budowlanego:	Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoły Podstawowej w Wilczynie wraz z infrastrukturą techniczną i przebudową części istniejącej			
Adres obiektu budowlanego:	Wilczogóra 8, 62-550 Wilczyn			
Nazwa rysunku:	**Rzut poziomy stropów na piętrem wraz z lokalizacją elementów konstrukcyjnych**			
	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Podpis	Data: 10.2012
Projektant:	*mgr inż. Arkadiusz Guźniczak*	konstrukcyjno - budowlana WKP/0262/POOK/11		
Sprawdzający:	*mgr inż. Piotr Żywica*	konstrukcyjno - budowlana GP,7342/18/93		Skala 1:100 / Nr rys. K-3