Nadbudowa (zmiana konstrukcji i geometrii dachu) wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy, ul. Ikdowo nr dz. nr ewid. 119/2 w m. Ikdowo

Inwestor: Gmina Ikdowo, Ikdowo 20, 09-214 Ikdowo

Nazwa z ryc.: INSTALACJA C.O. – ROZMIESZCZENIE

Projektował: mgr inż. Anna Lisiewska — Podpis

upr bud. nr IM/AJ/0332/PWOS/04 — Podpis

Sprawdził: mgr inż. Ireneusz Gdowski — Podpis

specjalność: instalacyjno-inżynieryjna

Data: 01.2016 — Skala: – — Nr rys. SO5

Plan instalacji c.o.

LEGENDA:

Przewód zasilający

Przewód powrotny

Zapotrzebowanie grzejników stalowych płytowe Logotrend V-kompakt, typ 22, H=600 mm (grzejnik w pom. nr 02, 08, 09, 13, 17, 108 to istniejące).

Rozmieszczenie grzejników stalowych płytowe Logotrend VK-profil, typ 22, H=600mm z zamontowanym zaworem termostatycznym z nastawą wstępną to są grzejniki istniejące. Może pozostają, grzejniki przewidziane f. Buderus.

Instal. c.o. wykonać z rur 80R Plus PN20 Stabi z polipropylenu typ 3 stabilizowane, połączenia wodoką duniwowe.

Instal. c.o. od kotło do rozdzielaczy z rur stalowych bez szwu wg PN–80/H–74219


Kotłownia +20°C 1608 W
Pom. biurowe +20°C 409 W
Pom. biurowe +20°C 1456 W
Pom. biurowe +20°C 1919 W
Pom. biurowe +20°C 942 W
Pom. biurowe +20°C 948 W
Pom. biurowe +20°C 854 W
Pom. biurowe +20°C 1219 W
Pom. biurowe +20°C 1443 W
Archiwum +15°C 0 W
Pom. biurowe +20°C 1177 W
Pom. biurowe +20°C 1537 W
Pom. biurowe +20°C 1210 W
Korytarz I schody +16°C 1630 W
Referat Gosp. Komunalnej +20°C 1899 W
Klerownik Gosp. Komunalnej +20°C 839 W
Sala konferencyjna +20°C 8490 W
Skarbnik +20°C 1832 W
Wiatrołap +16°C 0 W
Sekretariat +20°C 1005 W
Pom. biurowe +20°C 1213 W
Korytarz +20°C 2000 W
Pom. biurowe +20°C 363 W
Urząd Stanu Cywilnego +20°C 1751 W
Korytarz I schody +16°C 1630 W
Kasa +20°C 814 W
Pom. biurowe +20°C 948 W
Pom. biurowe +20°C 1582 W
Korytarz I schody +16°C 0 W
Kondensat
Hasło
Hasło
Hasło