


Przywrócić profilowane gzymsy w partii tympanonu.

Ewentualnie wprowadzić kartusz herbowy rodu von Rottenburg.



Tynki w przyziemiu wykonać jako renowację

Prace budowlane p