

Ciasna, dnia 5 lipca 2011r.

RGK.MB 271.2.2011

Wykonawcy wszyscy

W odpowiedzi na niżej wymienione zapytania załączamy poprawiony przedmiar - plik Przedmiar_4p11_ poprawiony.

- 1) W przedmiarze podano ogrodzenie w ilości 165,64 mb a według rysunku projektowanego ogrodzenia szacujemy na około 307 mb. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności ilości mb ogrodzenia
- 2) W przedmiarze poz.91 podano wrota stalowe z furtką o wym 300*200 cm- 1szt. natomiast projekt przewiduje dwa komplety wrót stalowych a nie uwzględnia wrót stalowych na boisko poliuretanowe. Proszę o precyzowanie ilości wrót i wymiarów.
- 3) W przedmiarze poz. 85,86 widnieje zapis o montażu bramek do piłki ręcznej a projekt przewiduje montaż tulei i sprzętu do piłki siatkowej. Proszę o wyjaśnienie który sprzęt należy wycenić.
- 4) W przedmiarze nie uwzględniono terenów utwardzonych kostką brukową oraz obrzeży przy budynku zaplecza. Proszę o sprecyzowanie powierzchni utwardzonej .
- 5) W przedmiarze nie uwzględniono powierzchni utwardzonej drogi dojazdowej , nie podano ilości obrzeży, krawężników. Proszę o podanie ilości powierzchni utwardzonej.
- 6) Zamawiający nie dopuszcza zmiany projektowanych słupów.

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej