



1. Pompa wspomagająca uruchamiana automatycznie przez sterownik nawadniania.
EVMSG15 6F5Q1BEGE/5.5
2. Zawór zwrotny kołnierzowy DN50
3. Łącznik ciśnienia (zabezpieczenie przed suchobiegiem)
4. Zawór odcinający kołnierzowy DN65
5. Zawór odcinający kołnierzowy DN65
6. Manometr
7. Króciec z zaworem 1" do przedmuchu sprężonym powietrzem.
8. Zawór antyskażniowy typ EA DN50
9. Tablica sterująca pompą



 GRAMAR Sp. z o.o. ul. Chłopska 15 42-700 Lubliniec <small>NIP: 575-188-53-32 REGON: 243-102-850</small>		Zamawiający: Gmina Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna Nazwa opracowania: Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8	
Opracował:	Nazwiska	Podpis	Tytuł rysunku:
Projektant br. sanitarna	mgr inż. E. Fokczyńska Upr. Nr: 299/02		SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STUDNI WODOMIERZOWEJ
		Data:	Skala
		III.2016r.	-
		Nr rys.	3