

Wymiana okien - Pałac Markowo.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNKRB 3 0701/04 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych (białe)	m2	10,408
2	KNKRB 3 0701/04 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych (złoty dąb)	m2	31,457
3	KNR 4-01 0321/01 Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5m	szt	20,000