

Pawonków, dnia 22.03.2021r.

IN.7024.12.2021

Szanowny Pan
Marek Jarkiewicz

Radny Gminy Pawonków

Dotyczy: stanu rowów przydrożnych oraz przepustów wzdłuż drogi gminnej łączącej
Koszwice z Łagiewnikami Małymi.

Odpowiadając na Pana interpelację pragnę poinformować, że nie dotarła do mnie żadna informacja od sołtysa wsi Koszwice.

Dodatkowo informuję, że dokonaliśmy oględzin stanu nawierzchni drogi oraz rowów i przepustów wzdłuż drogi gminnej łączącej Koszwice z Łagiewnikami Małymi.

Potwierdziliśmy w terenie, to co Pan opisuje. Rowy przydrożne wzdłuż w/w drogi wymagają odmulenia i konserwacji. Dodatkowo również rów śródpolny odprowadzający wodę z terenu przyległych pól a także włączonych do niego rowów gminnych wymaga odmulenia i pogłębienia, niestety nie jest on własnością gminy Pawonków. Przebiega on przez tereny prywatne i zgodnie z obowiązującym prawem to na właścicielach posesji spoczywa obowiązek utrzymania rowu w należyтым stanie technicznym.

Dodatkowo stwierdziliśmy, że bardzo duże ilości wody tworzą zastoiska w przestrzeni leśnej. Woda ta nie ma gdzie odpłynąć, rozmacza koronę drogi. Niezwłocznie poinformowaliśmy Nadleśnictwo Lubliniec o bieżącym stanie. Przedstawiciele Lasów Państwowych przygotowali koncepcję rozwiązania problemu. W najbliższych dniach nastąpi wycena jej realizacji i ustalimy zakres robót i rozliczenia.

Lasy Państwowe i gmina wykonają wspólnie naprawę rowów pozwalającą z jednej strony na odprowadzenie wody z lasu, a z drugiej na odwodnienie korony drogi. Niemniej do rozwiązania problemu zastoisk wodnych na omawianym terenie będą potrzebne działania prywatnych właścicieli rowu, a tego zagwarantować nie możemy.

Biorąc pod uwagę powyższe zwracam uwagę na złożoność zadania. Działania już podjęte we współpracy z Lasami Państwowymi prawdopodobnie wyprowadzą zastoiska wodne w kierunku rowu śródpolnego w Koszwichach, ale nie mogę dać gwarancji, że problem definitywnie zniknie. W sytuacji, gdy rów na terenie prywatnym nie pomieści wody, może dojść do rozlewisk na łąkach. Tak jak wspomniałam wyżej, on też powinien być poddany czyszczeniu i odmuleniu.

Po wycenie i akceptacji kosztorysu zostaną podjęte dalsze działania.

Z poważaniem,


mgr inż. Joanna Wons-Kleta