

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Konserwacja i wymiana przeszkleń witrażowych, prace konserwatorskie i restauratorskie przy zewnętrznej i wewnętrznej stolarni drzwiowej oraz oknie w stalowej ramie w zakrystii

ADRES INWESTYCJI: ul.. Szkolna 2, 83-211 Jabłowo

NAZWA INWESTORA: Parafia pw. Świętego Wawrzyńca


ADRES INWESTORA: ul. Szkolna 2, 83-211 Jabłowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Dariusz Szczubetek, upr. bud. nr POM/0202/OWOK/05

DATA OPRACOWANIA:

24.04.2024

  
inż. Dariusz Szczubetek  
upr.bud. nr POM/0202/  
OWOK/05

**INŻYNIERING**  
**Dariusz Szczubetek**  
83-200 Starogard Gdański  
ul. Nierzwickiego 1A  
NIP: 592-162-13-72, Reg. 192510172

**PROBOSZCZ**  
Parafii Rzym.-Kat. p.w. Św. Wawrzyńca

  
**ks. Gerard Jakubiak**

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem
1	Witraże	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Stolarka okienna	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Stolarka drzwiowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00

Słownie:      zero i 0/100 zł

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>Witraże</b>			
1.1		<b>Witraż nr 1 (wys. 247cm, szer. 92cm)</b>			
1 d.1.1	TZKNBK XIV -32	1. Demontaż witraża. 2. Zabezpieczenie otworu okiennego płytą pełną. 3. Prace konserwatorskie - oczyszczenie i dezynfekcja powierzchni szklanych, - rozszycie połączeń ołowianych, - wykonanie kartonowego szablonu, ocena braków, rekonstrukcja brakujących elementów - malowanie, wypał, - złożenie wg szablonu, - połączenie szkła profilami ołowianymi, - kitowanie dwustronne, - zabezpieczenie powierzchni zewnętrznych, - wykonanie i osadzenie stalowej ramy w ościeżu, osadzenie kwater w polach stalowej ramy, - montaż wiatrownic.	m2		
		2,47 * 0,92	m2	2,272	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,272</b>
1.2		<b>Witraż nr 2 i 3 (wys. 264cm, szer. 66cm)</b>			
2 d.1.2	TZKNBK XIV -32	1. Demontaż przeszkleń witrażowych i utylizacja, 2. Wykonanie nowych przeszkleń - wykonanie szablonu projektu w skali 1:1, - przycięcie szkła, - wykonanie partii malarskich i ich wypał, - wykonanie w poszczególnych kwaterach, montaż elementów profilem ołowianym dwustronne kitowanie, zabezpieczenie powierzchni zewnętrznej płynem Paraloid, 3. Osadzenie stalowych ram w ościeżach - montaż poszczególnych kwater, - montaż wiatrownic	m2		
		2,64 * 0,66 * 2	m2	3,485	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,485</b>
1.3		<b>Witraż nr 4 i 5 (wys. 185cm, szer. 60cm)</b>			
3 d.1.3	TZKNBK XIV -32	1. Demontaż przeszkleń witrażowych i utylizacja, 2. Wykonanie nowych przeszkleń - wykonanie szablonu projektu w skali 1:1, - przycięcie szkła, - wykonanie partii malarskich i ich wypał, - wykonanie w poszczególnych kwaterach, montaż elementów profilem ołowianym dwustronne kitowanie, zabezpieczenie powierzchni zewnętrznej płynem Paraloid, 3. Osadzenie stalowych ram w ościeżach - montaż poszczególnych kwater, - montaż wiatrownic	m2		
		1,85 * 0,6 * 2	m2	2,220	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,220</b>
2		<b>Stolarka okienna</b>			
2.1		<b>Okno stalowe o wym. 69*90cm</b>			
4 d.2.1	TZKNBK XX 0112-09	Okno stalowe : usunięcie warstwy olejnicy, zabezpieczenie i malowanie farbą z linii Hammereit;	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5 d.2.1	TZKNC N-K/XVII t.06-a.1C	Usuwanie nawarstwień korozyjnych - krata okienna	obiekt		
		1	obiekt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6 d.2.1	TZKNBK XV 45	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, drzwi, balustrad) i wyrobów z żelaza	m2		
		0,9 * 1,1	m2	0,990	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,990</b>
7 d.2.1	TZKNBK XV 47-01	Pomalowanie farbą krat farbą z linii Hammereit - pierwszy raz	m2		
		0,9 * 1,1	m2	0,990	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,990</b>
8 d.2.1	TZKNBK XV 47-02	Pomalowanie farbą krat, malowanie farbą z linii Hammereit - drugi raz	m2		
		0,9 * 1,1	m2	0,990	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,990</b>



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		<b>Stolarka drzwiowa</b>			
3.1		<b>Drzwi zewnętrzne</b>			
3.1.1		<b>Drzwi jednoskrzydłowe - wejście do zakrystii (103*190cm)</b>			
9 d.3.1. 1	TZKNBK XX 0112-09	Renowacja drzwi jednoskrzydłowych - wejście do zakrystii o wym. skrzydła 103cm x 190cm (1.Demontaż skrzydeł; 2. Demontaż ościeżnicy - wyłącznie jeżeli kwalifikuje się do prac naprawczych w stolarni lub rekonstrukcji; 3.Zabezpieczenie otworów płytą OSB; 4.Przewiezienie zdemontowanych elementów do pracowni konserwatorskich; 4.Przeprowadzenie dezynfekcji i dezynsekcji; 5.Oczyszczenie drewna - określenie stratygrafii kolorów; 6.Naprawa drewnianych powierzchni (uzupełnienie wstawkami - flekami, wzmocnienie osłabionych powierzchni); 7.Wyszlifowanie powierzchni drewna; 8.Pomalowanie drewnianej powierzchni podkładem i położenie koloru; 9. Na skrzydłach drzwi zewnętrznych założenie ściekwy z blachy miedzianej; 10. Zamontowanie zdemontowanych ościeży; 11. Zamontowanie skrzydeł drzwiowych; 12. Okucia, zamki, ćwieki: zdemontować, oczyścić, zabezpieczyć inhibitorem, pomalować w kolorze oryginału; ) - zgodnie z dokumentacją	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.3.1. 1	TZKNBK XX 0112-09	Dostosowanie drzwi do przepisów ewakuacyjnych p.poż. - montaż półautomatu od strony wewnętrznej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.1.2		<b>Drzwi dwuskrzydłowe - wejście do kruchty (154*215cm)</b>			
11 d.3.1. 2	TZKNBK XX 0112-09	Renowacja drzwi wejście do kruchty o wym. skrzydła 154cm x 215cm (łukowe) (1.Demontaż skrzydeł; ;3.Zabezpieczenie otworów płytą OSB; 4.Przewiezienie zdemontowanych elementów do pracowni konserwatorskich; 4.Przeprowadzenie dezynfekcji i dezynsekcji; 5.Oczyszczenie drewna - określenie stratygrafii kolorów; 6.Naprawa drewnianych powierzchni (uzupełnienie wstawkami - flekami, wzmocnienie osłabionych powierzchni); 7.Wyszlifowanie powierzchni drewna; 8.Pomalowanie drewnianej powierzchni podkładem i położenie koloru; 9. Na skrzydłach drzwi zewnętrznych założenie ściekwy z blachy miedzianej; 11. Zamontowanie skrzydeł drzwiowych; 12. Okucia, zamki, ćwieki: zdemontować, oczyścić, zabezpieczyć inhibitorem, pomalować w kolorze oryginału;) - zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.3.1. 2	TZKNBK XX 0112-09	Dostosowanie drzwi do przepisów ewakuacyjnych p.poż. - montaż półautomatu od strony wewnętrznej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.3.1. 2	TZKNBK XIV -24	Wymiana przeszklenia w skrzydłach drzwiowych	m2		
		0,6 * 0,6 * 2	m2	0,720	
				RAZEM	0,720
3.1.3		<b>Drzwi dwuskrzydłowe - wejście główne - szt. 1 (175*298cm)</b>			

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.3.1. 3	TZKNBK XX 0112-09	Renowacja drzwi wejścia głównego o wym. skrzydła 175cm x 298cm (łukowe) (1.Demontaż skrzydeł; 2. Demontaż ościeżnicy - wyłącznie jeżeli kwalifikuje się do prac naprawczych w stolarni lub rekonstrukcji;3.Zabezpieczenie otworów płytą OSB; 4.Przewiezienie zdemontowanych elementów do pracowni konserwatorskich; 4.Przeprowadzenie dezynfekcji i dezynsekcji; 5.Oczyszczenie drewna - określenie stratygrafii kolorów; 6.Naprawa drewnianych powierzchni (uzupełnienie wstawkami - flekami, wzmocnienie osłabionych powierzchni); 7.Wyszlifowanie powierzchni drewna; 8.Pomalowanie drewnianej powierzchni podkładem i położenie koloru; 9. Na skrzydłach drzwi zewnętrznych założenie ściekwy z blachy miedzianej; 10. Zamontowanie zdemontowanych ościeży; 11. Zamontowanie skrzydeł drzwiowych; 12. Okucia, zamki, ćwieki: zdemontować i wymienić wraz z zamkami na stylowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.3.1. 3	TZKNBK XX 0112-09	Dostosowanie drzwi do przepisów ewakuacyjnych p.poż. - montaż półautomatu od strony wewnętrznej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.3.1. 3	TZKNBK XIV -24	Wymiana przeszklenia w skrzydłach drzwiowych	m2		
		0,48 * 2	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
3.2		<b>Drzwi wewnętrzne</b>			
3.2.1		<b>Drzwi do zakrystii z przeszkleniem - szt. 1 (79cmx204cm)</b>			
17 d.3.2. 1	TZKNBK XX 0112-09	Renowacja drzwi jednoskrzydłowych - przeszklenie w drzwiach o wym. skrzydła 79cm x 204cm (1.Demontaż skrzydeł; 2. Demontaż ościeżnicy - wyłącznie jeżeli kwalifikuje się do prac naprawczych w stolarni lub rekonstrukcji;4.Przewiezienie zdemontowanych elementów do pracowni konserwatorskich; 4.Przeprowadzenie dezynfekcji i dezynsekcji; 5.Oczyszczenie drewna - określenie stratygrafii kolorów; 6.Naprawa drewnianych powierzchni (uzupełnienie wstawkami - flekami, wzmocnienie osłabionych powierzchni); 7.Wyszlifowanie powierzchni drewna; 8.Pomalowanie drewnianej powierzchni podkładem i położenie koloru; 10. Zamontowanie zdemontowanych ościeży; 11. Zamontowanie skrzydeł drzwiowych; 12. Okucia, zamki, ćwieki: wymiwnić na stylowe - zgodnie z dokumentacją	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.2.2		<b>Drzwi do zakrystii z oddzielnym naświetlem - szt. 1 ( 104*256cm )</b>			

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.3.2. 2	TZKNBK XX 0112-09	Renowacja drzwi jednoskrzydłowych - przeszklenie stałe, o wym. skrzydła 104m x 256cm (1.Demontaż skrzydeł; 2. Demontaż ościeżnicy - wyłącznie jeżeli kwalifikuje się do prac naprawczych w stolarni lub rekonstrukcji;3.Zabezpieczenie otworów płytą OSB; 4.Przewiezienie zdemontowanych elementów do pracowni konserwatorskich; 4.Przeprowadzenie dezynfekcji i dezynsekcji; 5.Oczyszczenie drewna - określenie stratygrafii kolorów; 6.Naprawa drewnianych powierzchni (uzupełnienie wstawkami - flekami, wzmocnienie osłabionych powierzchni); 7.Wyszlifowanie powierzchni drewna; 8.Pomalowanie drewnianej powierzchni podkładem i położenie koloru; 10. Zamontowanie zdemontowanych ościeży; 11. Zamontowanie skrzydeł drzwiowych; 12. Okucia, zamki, ćwieki: zdemontować, oczyścić, zabezpieczyć inhibitorem, pomalować w kolorze oryginału; ) - zgodnie z dokumentacją	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000