

SIERPC 2020-02-26

STAROSTA SIERPECKI

~~PROTOKÓŁ~~ (ODPIS Z PROTOKOŁU) Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR G.6630.25.2020

Koordinacja usytuowania projektu : **Kanalizacja sanitarna**

Lokalizacja obiektu : **Miłobędzyn dz. nr 126/5, 129, 126/3, 131/18, 131/9, 131/8, 131/3**

Zleceniodawca : **JRP INSTALACJE**
Waldemar Lis
09-200 SIERPC
Mickiewicza 53

DOKUMENT OBLICZENIA OPŁATY: 1398/2020

Nazwa jednostki projektowej : **JRP INSTALACJE**
Waldemar Lis
09-200 SIERPC
Mickiewicza 53

Inwestor : **GMINA SIERPC**

09-200 SIERPC
Biskupa Floriana 4




- Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie.
- Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie pod warunkiem zachowania uwag.
- Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili jako nieprawidłowe, gdyż:

Przewodniczący Narady Koordinacyjnej

Z up. STAROSTY

Zbigniew Kopyciński
Przewodniczący
Narady Koordinacyjnej

nie o dot. sygn. skier. na wydz. 131/18, 131/9, 131/8, 131/3
Dziś, 2020.02.26, zgodnie z up. dot. wydz. 131/18, 131/9, 131/8, 131/3

Lp	Nazwa Instytucji	Osoba reprezentująca	Uwagi Uzgadniającego	Imię, Nazwisko Uzgadniającego	Podpis i data
1	Przewodniczący Rady Koordynacyjnej	Zbigniew Kopyciński	decyzja, nowe uzgodnienie		
2	Orange Polska S.A.	Marek Łakomy		2020-02-26	
3	Urząd Gminy Sierpc	Rafał Kopyciński	Wzajemnie się uzgadniają, w sprawie projektu, który jest w toku, w sprawie projektu, który jest w toku, w sprawie projektu, który jest w toku	2020-02-26	
4	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku			2020-02-26	

Temat :
Kanalizacja sanitarna

Patnik:
Inwestor:
GMINA SIERPC
Projektant :
JRP INSTALACJE Waldemar Lis

09-200 SIERPC
Mickiewicza 53
09-200 SIERPC
Mickiewicza 53
09-200 SIERPC
Biskupa Floriana 4
09-200 SIERPC
Mickiewicza 53

Opiniujemy projekt na następujących warunkach:

- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004
- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL, zabezpieczyć sieć telefoniczną przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubościennymi dwudzielnymi
- w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta, ul. 1-Maja 7, 09-400 Płock,
- przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosek nadzor
- każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Marek Łakomy, Starszy Specjalista ds. Zasobów Infrastruktury
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi
Tel.: +48 24 266 48 94, Kom.: +48 501 125 363
Orange Polska, 1 Maja 7, 09-402 Płock
<http://www.orange.pl>

1