

ZARZĄD POWIATU
w Płocku
ul. Bielska 59
09-400 Płock
OR-I.0003.38.2023

Wpłynęło do Wydziału
OR-I.0003.38.2023
w Starostwie Powiatowym w Płocku
data 2023 -10- 1.7 podpis Agnieszka Kaliszewska

OR-5
17.10.2023
Płock, 12 października 2023 r.

Pani Ewa Kowalak
Radna Powiatu Płockiego

W związku z interpelacją z dnia 2 października 2023 r., znak: OR-I.0003.38.2023, dotyczącą zanieczyszczenia zbiornika wodnego Soczewka, położonego na terenie gm. Nowy Duninów, w załączeniu przesyłam wystąpienie z dnia 12 października 2023 r., znak: ŚR-II.6324.3.10.2023, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz

Otrzymują:

1. Pani Ewa Kowalak – Radna Powiatu Płockiego za pośrednictwem Biura Rady Powiatu
2. Biuro Rady Powiatu w Płocku
3. ŚR a/a

Płock, 13 października 2023 r.

**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni we Włocławku
87-800 Włocławek, ul. Okrzei 74A**

W załączeniu przekazuję wystąpienie P. Ewy Kowalak – Radnej Powiatu Płockiego, dotyczące zanieczyszczenia zbiornika wodnego Soczewka, w celu pilnego doprowadzenia przedmiotowego zbiornika do dobrego stanu – zgodnie z art. 240 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, z późn. zm.).

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, zbiornik Soczewka zlokalizowany na działce o nr ewid. 289, obręb ewid. nr 0015 Soczewka, gm. Nowy Duninów, stanowi grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, będące własnością Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych śródlądowych stanowiących własność Skarbu Państwa wykonują Wody Polskie.

W myśl art. 226 ww. ustawy, do właściciela wód należy obowiązek utrzymywania wody z uwzględnieniem konieczności osiągnięcia celów środowiskowych, w których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61.

Zbiornik Soczewka zlokalizowany na obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, położony jest w obszarze Jednolitych Części Wód Powierzchniowych rzecznych: Skrwa Lewa od Dopływu spod Polesia Nowego do ujścia, kod JCWP: RW20001127549.

Zgodnie z oceną stanu wód, wskazaną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), obszar ww. Jednolitych Części Wód Powierzchniowych rzecznych jest w złym stanie. Przyczyną takiego zakwalifikowania był zły stan ekologiczny analizowanych wód oraz stan chemiczny poniżej dobrego. Obszar ten jest zagrożony nieosiągnięciem celów środowiskowych. Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia, zakładanym celem środowiskowym dla ww. obszaru Jednolitych Części Wód Powierzchniowych rzecznych na lata 2022-2027, jest dobry stan ekologiczny oraz zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny, o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D.

W związku z tym, iż obszar ww. Jednolitych Części Wód Powierzchniowych rzecznych, zgodnie z ww. planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, posiada status: naturalna część wód, celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego – zgodnie z art. 56 ww. ustawy Prawo wodne.

Od 2018 r., czyli od momentu powstania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w rocznych sprawozdaniach z działań podejmowanych na terenie powiatu płockiego, przedstawionych Radzie Powiatu w Płocku przez Kierownika Nadzoru Wodnego w Gostyninie – zgodnie z art. 250 ust. 10 i 11 ww. ustawy Prawo wodne, na którego obszarze działania zlokalizowany jest m.in. zbiornik Soczewka, brak było informacji odnośnie podejmowanych działań, np. przeprowadzenia prac utrzymaniowych na terenie przedmiotowego zbiornika.

Obecny stan zanieczyszczenia zbiornika pozbawia mieszkańców gminy Nowy Duninów, turystów i właścicieli domków letniskowych, możliwości korzystania z kąpieliska, jak również jego stan zubaża walory krajobrazowe i rozwijająca się turystykę na terenie gminy Nowy Duninów.

W związku z powyższym, z uwagi na fakt, iż prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych śródlądowych stanowiących własność Skarbu Państwa wykonują Wody Polskie, proszę o pilne doprowadzenie przedmiotowego zbiornika do dobrego stanu.

z up. STAROSTY

mgr Dorota Zakrzewska
Dyrektor Wydziału Środowiska
i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Otrzymują:

1. Adresat (pismo + załącznik)
2. ŚR a/a

Przygotowała:

Małgorzata Guz, tel. (24) 267-67-97, pokój nr 502A
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich