

ZAKOŃCZONO PRACY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM PRAC
- ZIEMNYCH, FUNDAMENTÓW, ROBÓT ŻELBETOWYCH
Z WYKAZANIEM GÓRNEJ CZĘŚCI GRUPY 3L-4
ORAZ WIENCA OZYNOWO-ŚCIANA ZEWN. WENTYLATOROWI
ROBÓT MUROWYCH Z WYKAZANIEM, OTWORÓW
MONTAŻOWEGO POZOSTAWIENIEGO W ŚCIANIE ZEWN.
SALI GIMNAZJUM.
WYKONANO PODKŁADY BETONOWE PODSZEW ST1,
ST1, ST3. ŚCIANY, NA KŁĘBACH WYKONANO TYNK.
- ZAPRAWIONO ŚCIANY, NA KŁĘBACH WYKONANO TYNK.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

DACHY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU

[illegible]

mgr inż. Kazimierz Frycie
KIEROWNIK BUDOWY
upr. bud. 502/85/86

SALA GIMNASTYCZNA

[illegible]