

GO.0008.2.2020

Wojcieszów, dnia 8 lipca 2020 r.

Klub Radnych „Niezależni”
w Wojcieszowie

Odpowiadając na pismo z dnia 26 czerwca 2020 r. (data wpływu: 29.06.2020 r.) informuję, że wszystkie place zabaw oraz siłownie zewnętrzne poddawane są bieżącym tzw. kontrolom funkcjonalnym, mającym na celu ocenę stanu technicznego urządzeń zabawowych. Takie kontrole odbywają się co najmniej raz w miesiącu i przeprowadzane są przez pracownika tut. Urzędu Miasta. Ponadto, raz w roku przeprowadzone są przez wykwalifikowanego specjalistę przeglądy podstawowe mające na celu m.in.: sprawdzenie ogólnego stanu technicznego urządzeń na placu zabaw; kontrola stanu fundamentów, w których osadzone są urządzenia; kontrola stanu powierzchni w strefach upadku; sprawdzenie i dokręcenie elementów mocujących urządzenia; usunięcie powstałych luzów w elementach ruchomych urządzeń; przesmarowanie dźwigni i łożysk. Z takiej kontroli sporządzany jest protokół z przeglądu.

Jednocześnie informuję, że piasek w piaskownicy na placu zabaw przy ul. Bolesława Chrobrego 71 oraz pod urządzeniem zabawowym na placu zabaw przy ul. Hutniczej zostanie uzupełniony w najbliższym czasie.

Z poważaniem

BURMISTRZ

dr inż. Stanisław Maciejczyk

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miasta Wojcieszów

Sprawę prowadzi:

Patrycja Kogut – tel. 757512230 wew. 21