



Zn.spr. ZP.341-6/08

Data: 8 maja 2008 r.

Referent: Kamila Matuszak

Telefon: 061 8113 085

„za zwrotnym dowodem doręczenia”

Pokój: 32

Wykonawcy

**zainteresowani wzięciem udziału
w postępowaniu**

Dotyczy: modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 Prawa zamówień publicznych) dotyczącym wykonywania zadania: **Przebudowa placu manewrowego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku OSP w Murowanej Goślinie – plac manewrowy”**

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 223, poz. 1655), Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania uczestników postępowania oraz informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania Wykonawców treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) uległa modyfikacji.

Pytanie 1

W związku z przesłaną w dniu 7 maja br. modyfikacją treści SIWZ dla zadania pt. „Przebudowa budynku OSP w Murowanej Goślinie – plac manewrowy”, proszę o wyjaśnienie wątpliwości związanych z odpowiedzią do pytania nr 4.

Czy zmiana nawierzchni na:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| - kostka brukowa | gr. 8 cm |
| - podsypka piaskowo-cementowa | gr. 3 cm |
| - beton konstrukcyjny B-15 | gr. 20 cm |
| - stabilizacja cementem B-3,5 | gr. 12 cm |
| Łączna grubość | 43 cm |

jest obowiązkowa dla wszystkich oferentów?

Czy też stanowi alternatywę dla wcześniejszej konstrukcji nawierzchni:

- | | |
|--|----------|
| - kostka brukowa | gr. 8 cm |
| - podsypka piaskowo-cementowa | gr. 3 cm |
| - podbudowa z kruszywa stabilizowanego | |

Adres:

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
ul. Poznańska 18
62-095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl
<http://www.murowana-goslina.pl>
tel.: (061) 812 20 55, 812 23 79, 812 23 63,
fax: (061) 812 21 40.

Dyżur Burmistrza:

poniedziałek	14.00-17.00
czwartek	10.00-11.00

Godziny pracy urzędu:

Punkt Obsługi Interesanta, Kancelaria, Ewidencja Działalności Gospodarczej	7.00-18.00
poniedziałek-piątek	

Godziny pracy referatów i biur:

Ewidencja Ludności, Urząd Stanu Cywilnego	
poniedziałek	10.00-18.00
wtorek-piątek	10.00-17.00

Pozostałe referaty i biura:

poniedziałek	10.00-18.00
wtorek-piątek	10.00-15.30

- mechanicznie
- warstwa odsączająca z piasku średn.

gr. 25 cm
gr. 15 cm
51 cm

Łączna grubość

Odpowiedź

Obowiązująca konstrukcja nawierzchni placu manewrowego jaką należy zastosować i przyjąć do obliczeń to:

- kostka brukowa betonowa – gr. 8 cm
- podsypka cementowo – piaskowa gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza dwuwarstwowa:
 - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 gr 25 cm (15+10) [zgodnie z PN – S – 06012:1997]
- warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 15 cm

Nawierzchnię placu manewrowego należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 3 – szczegół nawierzchni jezdni załączonym do przedmiotowego pisma.

Pytanie 2

Przy założeniu, że zmiana rodzaju nawierzchni jest obligatoryjna dla wszystkich oferentów, proszę potwierdzić, że należy dokonać zmiany w kosztorysie, tj:

- zmiana głębokości korytowania, a w związku z tym objętości wywożonych mas ziemnych,
- zmiana zastosowanych podstaw kosztorysowych wyceny dla podbudowy i stabilizacji.

Odpowiedź

W związku z obowiązkiem zastosowania pierwotnej konstrukcji nawierzchni placu manewrowego (wskazanej w dokumentacji projektowo – kosztorysowej zamieszczonej na stronie internetowej Gminy Murowana Goślina), zmiany związane z głębokością korytowania oraz zastosowanymi podstawami kosztorysowymi wyceny dla podbudowy i stabilizacji nie mają zastosowania.

Pytanie 3

W powszechnie stosowanych rozwiązaniach konstrukcji nawierzchni, a także asortymencie wytwórców stosowana jest stabilizacja cementem o $R_m=1,5$ MPa lub 2,5 MPa lub 5,5 MPa.

Proszę o wyjaśnienie, której z podanych marek dotyczy zapis: „stabilizacja cementem B-3,5”?

Odpowiedź

W związku z obowiązkiem zastosowania pierwotnej konstrukcji nawierzchni placu manewrowego (wskazanej w dokumentacji projektowo – kosztorysowej zamieszczonej na stronie internetowej Gminy Murowana Goślina), stabilizacja cementem nie ma zastosowania.

Pytanie 4

Proszę o doprecyzowanie sposobu wykonania stabilizacji. Czy dotyczy ona wykonania stabilizacji istniejącego gruntu na miejscu, czy też ułożenia warstwy z dowiezionej gotowej mieszanki?

Odpowiedź

W związku z obowiązkiem zastosowania pierwotnej konstrukcji nawierzchni placu manewrowego (wskazanej w dokumentacji projektowo – kosztorysowej zamieszczonej na stronie internetowej Gminy Murowana Goślina), stabilizacja cementem nie ma zastosowania.

W imieniu Zamawiającego:

Z up. BURMISTRZA
/-/Maciej Kaczmarek
Sekretarz Miasta i Gminy