

Kalkulacja uproszczona

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztyorys	Naprawa schodów wejściowych do budynku biurowo-przedszkolnego przy ul Laskowej 6 w Grójcu				
1	Element	PRACE ROZBIÓRKOWE I NAPRAWCZE - schody zachodnie				
K.1	PRACE ROZBIÓRKOWE I NAPRAWA ŻELBETU					
1.1	KNR 401/807/4	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2	11,24		
1.2	KNRW 401/109/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1' km	m3	0,25		
1.3	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m3	0,25		
1.4	KNR BC 2/203/3	Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych, powierzchnie wierzchnie nie malowane, sufitowe	m2	6,78		
1.5	KNR BC 2/206/1	Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i elementów stalowych, pręty stalowe do Fi 16' mm	mb	19,20		
1.6	KNR BC 2/209/3 (1)	Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją, mineralną powłoką antykorozyjną, na pow. sufitowych pręty do Fi 16' mm,	mb	19,20		
1.7	KNR BC 2/210/3 (1)	Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wykonanie warstwy szczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych sufitowych,	m2	9,93		
1.8	KNR BC 2/211/3 (2)	Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wielkość ubytków 5-40' mm, powierzchnie konstrukcji betonowych sufitowych,	m2	7,35		
1.9	KNR BC 2/212/2 (1)	Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wielkość ubytków 30-100' mm, powierzchnie poziome konstrukcji żelbetowych,	m2	2,58		
1.10	KNR BC 2/212/3 (1)	Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wielkość ubytków 30-100' mm, dodatek za każde 10' mm wielkości ubytku,	m2	2,58		
K.2	WYKONANIE WYKŁADZINY SCHODÓW					
1.11	KNR 401/1301/4 (2) analogia	Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie), balustrady schodowe - wymiana na nową ze stali nierdzewnej	m	8,80		
1.12	KNR BC 2/210/1 (1)	Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wykonanie warstwy szczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych,	m2	11,05		
1.13	KNRW 202/1105/1 (5)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2' mm, zatarta na gładko	m2	11,05		
1.14	KNRW 202/1105/2 (2)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, dodatek za pogrubienie o 5' mm	m2	11,05		
1.15	NNRNKB 202/2805/5 (2)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5' mm, płytki 30x30,	m2	3,15		
1.16	NNRNKB 202/2810/5 (2)	Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5' mm, płytki 30x30,	m2	9,61		
K.3	PRACE MALARSKIE					
1.17	KNRW 401/1212/31 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur, Fi 50-100' mm, 2-krotnie - słupy podparcia daszku	m	6,40		
1.18	DC 21/304/1 (1)	Gruntowanie podłoża	m2	8,39		
1.19	KNRW 401/1204/4	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, beton	m2	8,39		
2	Element	PRACE NAPRAWCZE - schody wschodnie				
K.4	WYKONANIE WYKŁADZINY SCHODÓW					
2.1	KNR 401/1301/4 (2) analogia	Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie), balustrady schodowe - wymiana na nową ze stali nierdzewnej	m	8,80		
2.2	KNRW 202/1105/1 (5)	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2' mm, zatarta na gładko	m2	3,30		
2.3	NNRNKB 202/2805/5 (2)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5' mm, płytki 30x30,	m2	3,30		
2.4	NNRNKB 202/2810/5 (2)	Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5' mm, płytki 30x30,	m2	9,31		
2.5	KNRW 401/724/2 (2)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I, podłoża z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, do 2' m2/miejsce	m2	6,06		
K.5	PRACE MALARSKIE					
2.6	KNRW 401/1212/31 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rur, Fi 50-100' mm, 2-krotnie - słupy podparcia daszku	m	5,00		
2.7	DC 21/304/1 (1)	Gruntowanie podłoża	m2	6,06		
2.8	KNRW 401/1204/4	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, beton	m2	6,06		
2.9						

Tabela elementów skalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Naprawa schodów wejścieowych do budynku biurowo-przedszkolnego przy ul Laskowej 6 w Grójcu	
1	PRACE ROZBIÓRKOWE I NAPRAWCZE - schody zachodnie	
2	PRACE NAPRAWCZE - schody wschodnie	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Naprawa schodów wejścieowych do budynku biurowo-przedszkolnego przy ul Laskowej 6 w Grójcu netto	