

DROGDAN
Daniel Bekus
42-200 Częstochowa
ul. Koszarowa 29
NIP 573-244-24-44

LABORATORIUM
42-141 Przystajń
Podłężę Szlacheckie 27 C



Tel. 0 603-093-393
Tel/Fax. 034 310-02-25

ODWIERT GEOTECHNICZNY

1. DATA: **02.06.2012**
2. OBIEKT: **Sieraków – ul Osiedlowa**
3. NR OTWORU: **Otwór nr 1 – Km 0 + 200**

Przelot warstwy	Rodzaj i barwa gruntu	Domieszki	Wilgotność	Stan gruntu	Poziom wody
0,0 – 0,4	Żużel Hutniczy	Otoczaki, Rumosz budowlany	Mało wilgotny		
0,4 – 0,7	Czarnoziem	Otoczaki, Rumosz budowlany	Mało wilgotny		
0,7 – 1,5	Piasek koloru żółtego	Rumosz budowlany	Mało wilgotny		
1,5 – 2,0	Piasek koloru żółtego		Wilgotny		Otwór bez wody

KIEROWNIK PRACOWNI

Daniel Bekus

DROGDAN
Daniel Bekus
42-200 Częstochowa
ul. Koszarowa 29
NIP 573-244-24-44

LABORATORIUM
42-141 Przystajń
Podłęczę Szlacheckie 27 C



Tel. 0 603-093-393
Tel/Fax. 034 310-02-25

ODWIERT GEOTECHNICZNY

1. DATA: **02.06.2012**
2. OBIEKT: **Sieraków – ul Osiedlowa**
3. NR OTWORU: **Otwór nr 2 – Km 0 + 350**

Przelot warstwy	Rodzaj i barwa gruntu	Domieszki	Wilgotność	Stan gruntu	Poziom wody
0,0 – 0,25	Żużel Hutniczy	Czarnoziem	Mało wilgotny		
0,25 – 0,4	Czarnoziem	Otoczaki, Rumosz budowlany	Mało wilgotny		
0,4 – 2,0	Piasek koloru żółtego		Wilgotny		Otwór bez wody

KIEROWNIK PRACOWNI

Daniel Bekus

DROGDAN
Daniel Bekus
42-200 Częstochowa
ul. Koszarowa 29
NIP 573-244-24-44

LABORATORIUM
42-141 Przystajń
Podłężę Szlacheckie 27 C



Tel. 0 603-093-393
Tel/Fax. 034 310-02-25

ODWIERT GEOTECHNICZNY

1. DATA: **02.06.2012**
2. OBIEKT: **Sieraków – ul Osiedlowa**
3. NR OTWORU: **Otwór nr 3 – Km 0 + 600**

Przelot warstwy	Rodzaj i barwa gruntu	Domieszki	Wilgotność	Stan gruntu	Poziom wody
0,0 – 0,25	Otoczaki	Rumosz budowlany	Mało wilgotny		
0,25 – 0,4	Gлина koloru szarego	Rumosz budowlany Piasek	Mało wilgotny		
0,4 – 0,8	Gлина koloru żółtego	Rumosz budowlany Piasek	Wilgotny		
0,8 – 2,0	Gлина koloru szarego/żółtego		Wilgotny		Otwór bez wody

KIEROWNIK PRACOWNI

Daniel Bekus