

EKO-GEO-SERWIS" mgr Leszek Kozłup.

98-220 Zduńska Wola, ul. Baczyńskiego 8/15

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

9

Zał.Nr:

Wiertnica: zestaw ręczny.

Miejscowość : Panaszów.

Gmina: Ciasna.

Powiat: lubliński.

Województwo: łódzkie.

Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej.

Zlecający: " BIO-SYSTEM " w Piotrkowie Trybunalskim.

Wiercenie: " EKO-GEO-SERWIS " mgr Leszek Kozłup.

Dozór geologiczny: mgr Leszek Kozłup.

System wiercenia: ręczno-okrężny.

Rzeczna: 236,40 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2019-02-28

Wiercenie	Głębokość wiercenia [m.p.p.t.]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelat [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczkowa	CaCO3	ID	IL	Grubość	Warstwa geotechniczna
			[m]												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Qh				nasyp niebudowlany ( mieszanka piasku i kamieni ).	nN							0,9	
		Czwartorzęd	1,0		0,90										
		4Qp	2,0			piasek średni, jasny brzozy	Ps	s	szg		<1	0,6		3,1	Ila
			3,0												
			4,0		4,00									0	

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karta opracował: mgr Leszek Kozłup    Data: 2019-03-11