

EKO-GEO-SERWIS" mgr Leszek Kozłup.

98-220 Zduńska Wola, ul. Baczyńskiego 8/15

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

20

Zał. Nr:

Wiertnica: zestaw ręczny.

Miejscowość: Panaszów.

Gmina: Ciasna.

Powiat: lubliński.

Województwo: łódzkie.

Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej.

Zlecający: "BIO-SYSTEM" w Piotrkowie Trybunalskim.

Wiercenie: "EKO-GEO-SERWIS" mgr Leszek Kozłup.

Dozór geologiczny: mgr Leszek Kozłup.

System wiercenia: ręczno-okrętowy.

Rzeczna: 239,90 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2019-02-28

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t.]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelat [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczki	CaCO3	ID	IL	Grubość	Warstwa geotechniczna	
			[m]													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Czwartorzęd 4Qp	0	H		gleba, jasna brzoza	H							0,7		
			1,0	Ps	0,70	piasek średni, jasny brzozy	Ps	s	szg		<1	0,6			2,3	IIa
			2,0													
			3,0		3,00									0		

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karta opracował: mgr Leszek Kozłup    Data: 2019-03-11