

EKO-GEO-SERWIS" mgr Leszek Kozłup.

98-220 Zduńska Wola, ul. Baczyńskiego 8/15

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

11

Zał.Nr:

Wiertnica: zestaw r. czny.

Miejscowość : Panaszów.

Gmina: Ciasna.

Powiat: lubliniecki.

Województwo: I skie.

Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej.

Zleceńodawca: " BIO-SYSTEM " w Piotrkowie Trybunalskim.

Wiercenie: " EKO-GEO-SERWIS " mgr Leszek Kozłup.

Dozór geologiczny: mgr Leszek Kozłup.

System wiercenia: r. czno-okr. tny.

Rz. dna: 236,80 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2019-02-28

Wiercenie	Głębokość wiercenia [m.p.p.t.]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelat [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczki	CaCO3	ID	IL	Grubość	Warstwa geotechniczna	
			[m]													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<div> <div>▼</div> <div>2.0</div> </div>	<div> <div>▼</div> <div>2.0</div> </div>	<div> <div>Qh</div> <div>Czwartorz. d.</div> <div>4Qp</div> </div>	1,0	pn		nasyp niebudowlany (mieszanina gleby i piasku).	nN							0,9		
			2,0	Ps	0,90	piasek redni, jasny br. zowy	Ps	s	szg	<1	0,6	1,1	IIa			
			3,0	Pd	2,00	piasek drobny, szaro- oły	Pd	nw						0,5	1	IIc
			3,0		3,00											

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kart. opracował: mgr Leszek Kozłup Data: 2019-03-11