



GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH GMINY DZIERZGOWO



Brzozowo-Dąbrówka	Dobrogosty	Dzierzgowo	Dzierzgówek	Kamień	Kitki
Nowe Brzozowo	Rzęnowo	Stare Brzozowo	Stegna	Szumsk	Żaboklik

DZIERZGOWO, 2023 R.

GEZ 1	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość BRZozowo-DĄBRÓWKA
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 1 ćw. XX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony zachodniej    			4. Adres Brzozowo-Dąbrówka 11 06-520 Dzierzgowo obręb i nr ewid. dz. 0006.32 5. Przynależność administracyjna województwo mazowieckie powiat mławski gmina Dzierzgowo
 			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartość

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem, 3-osiowy od strony fasady, wolnostojący, symetryczny, drewniany, ustawiony kalenicowo. Obiekt wzniesiony na wyodrębnionej podmurówce, dach dwuspadowy kryty eternitem, widoczny jeden komin, stolarka drzwiowa drewniana, ramowo-płycinowa dwuskrzydłowa z nadświetłem powyżej. Stolarka okienna częściowo wymieniona - pcv, wtórna, jednopolowa z zachowanym wymiarem i kształtem, częściowo zachowana drewniana 3 – połowa. Szczyty szalowane pionowo deskami.

Ze względu na materiał budowlany, konstrukcję i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń.


Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- wymiana części stolarki okiennej.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.

Zalecana wymiana eternitu na pokrycie dachowe zgodne z historyczną formą, renowacja zachowanej stolarki, konserwacja drewna.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 2	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK SZKOŁY		2. Czas powstania 1 ćw. XX w.	DOBROGOSTY
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północnej			4. Adres Dobrogosty 3 06-520 Dzierzgowo obręb i nr ewid. dz. 0007.231
   			5. Przynależność administracyjna województwo mazowieckie powiat mławski gmina Dzierzgowo
2018 r.			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwała nr 51/X/2007 z dnia 12 listopada 2007 r.

8. Historia, opis i wartość

Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, wolnostojący, symetryczny, postawiony na kamiennej podmurówce, wybudowany z cegły czerwonej o wiązaniu krzyżowym, ustawiony szczytowo. Elewacje wzdłużne identyczne 5-osioswe z wejściami pośrodku ujętymi po bokach wąskimi otworami okiennymi. Dach dwuspadowy kryty blachą, widoczne dwa kominy, w połaci dachowej okna poddaszowe. Wejście główne w osi trzeciej, stolarka drzwiowa drewniana, ramowo-płycinowa dwuskrzydłowa z nadświetlem powyżej. W ścianie szczytowej wykonano nowy otwór drzwiowy. Stolarka okienna z zachowaną rytmiką rozmieszczenia, pcv, wtórna, trzypolowa z zachowanym wymiarem i kształtem. Na poddaszu wykonano nowe otwory okienne w ścianach szczytowych – okna pcv jednopolowe. Z elementów dekoracyjnych wyróżnić można gzyms cokołowy, podokienny. Na fasadzie wyblaknięty znak zabytku. Obiekt przystosowywany na gabinet weterynaryjny.

Ze względu na materiał budowlany, konstrukcję i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń. Obiekt w przeszłości pełnił funkcję edukacyjną dlatego też jego zachowanie leży w interesie społecznym.


Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- podwyższenie o ściankę kolankową;
- wymiana konstrukcji i pokrycia dachu w tym usunięcie detalu w postaci drewnianej szpicy i płatwi;
- wymiana stolarki okiennej;
- wykonanie nowego otworu drzwiowego w ścianie szczytowej.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.

Zalecane ujednolicenie kolorystyki obiektu w nawiązaniu do historycznych wzorców.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


GEZPRO
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 3	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość DOBROGOSTY
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY		2. Czas powstania 1 ćw. XX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północnej 2018 r.			4. Adres Dobrogosty 3 06-520 Dzierzgowo obręb i nr ewid. dz. 0007.231
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwała nr 51/X/2007 z dnia 12 listopada 2007 r.

8. Historia, opis i wartość

Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem, 3-osiowy od strony fasady, wolnostojący, symetryczny, wybudowany z cegły czerwonej o wiązaniu krzyżowym, ustawiony kalenicowo. Dach dwuspadowy kryty eternitem. Wrota i drzwi deskowe na metalowych zawiasach pasowych z otworami zamkniętymi łukiem odcinkowym. Od strony elewacji szczytowej północnej drewniana dobudówka z dachem jednospadowym. Na fasadzie wyblaknięty znak zabytku.

Ze względu na materiał budowlany, konstrukcję i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń. Obiekt stanowi nierozłączną całość z dawnym budynkiem szkoły, który w przeszłości pełnił funkcję edukacyjną dlatego też jego zachowanie leży w interesie społecznym.


Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- brak zmian.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.

Zalecana wymiana eternitu na pokrycie dachowe zgodne historyczną formą, konserwacja elementów drewnianych.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 4	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 1 ćw. XX w.	DZIERZGOWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony wschodniej     2018 r.			4. Adres Dzierzgowo ul. W. Broniewskiego 11 06-520 Dzierzgowo obręb i nr ewid. dz. 0008.473 5. Przynależność administracyjna województwo mazowieckie powiat mławski gmina Dzierzgowo 6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartość

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem, 3-osiowy od strony fasady (elewacja wschodnia), wolnostojący, symetryczny, drewniany, kondygnacja pierwsza częściowo tynkowana. Budynek ustawiony szczytowo. Dach dwuspadowy kryty blachą prostą, widoczny jeden komin. Wejście główne w osi drugiej, poprzedzone drewnianym gankiem, stolarka drzwiowa drewniana, jednoskrzydłowa. Stolarka okienna drewniana 6-polowa. Z elementów dekoracyjnych wyróżnić można fryz ząbkowy, podokapowy oraz opaski okienne. Szczyty elewacji bocznych szalowane pionowo deskami. Ze względu na materiał budowlany, konstrukcję i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń.


Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- brak zmian.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.

Zalecane uzupełnienie ubytków oszklenia, renowacja zachowanej stolarki, konserwacja drewna.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
5**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

DOM

2. Czas powstania

1 ćw. XX w.

DZIERZGOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony wschodniej



4. Adres

Dzierzgowo
ul. W. Broniewskiego 19
06-520 Dzierzgowo
obręb i nr ewid. dz. 0008.270

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
mławski

gmina
Dzierzgowo



6. Formy ochrony

2018 r.

8. Historia, opis i wartość

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem, 3-osiowy od strony fasady, wolnostojący, asymetryczny, wybudowany z cegły czerwonej o wiązaniu krzyżowym, ustawiony szczytowo, obecnie nieużytkowany. Dach dwuspadowy kryty blachodachówką, widoczny jeden komin. Poddasze budynku współcześnie przebudowane. Wejście główne w osi drugiej, stolarka drzwiowa drewniana, jednoskrzydłowa, ramowo-płycinowa. Stolarka okienna drewniana, 6-polowa i dwupolowa.

Ze względu na materiał budowlany, konstrukcję i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania przyszłych pokoleń.


Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- brak zmian.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.

Zalecane ujednolicenie kolorystyki obiektu w nawiązaniu do historycznych wzorców, renowacja zachowanej stolarki.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
6**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

DOM

2. Czas powstania

1 ćw. XX w.

DZIERZGOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony zachodniej



4. Adres

Dzierzgowo
ul. W. Broniewskiego 24
06-520 Dzierzgowo
obręb i nr ewid. dz. 0008.131

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
mławski

gmina
Dzierzgowo



6. Formy ochrony

2018 r.

8. Historia, opis i wartość

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem, wolnostojący, symetryczny, drewniany, tynkowany w kondygnacji pierwszej, szczyty szalowane pionowo deskami, ustawiony szczytowo. Obiekt wzniesiony na wyodrębnionej podmurówce. Dach dwuspadowy kryty eternitem, widoczny jeden komin. Stolarka drzwiowa drewniana, ramowo-płycinowa, dwuskrzydłowa. Stolarka okienna z zachowaną rytmiką rozmieszczenia, drewniana, 3-polowa i 6-polowa w szczycie elewacji bocznej.

Ze względu na materiał budowlany, konstrukcję i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń.


Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- brak zmian.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.

Zalecana wymiana eternitu na pokrycie dachowe zgodne historyczną formą, renowacja zachowanej stolarki, konserwacja drewna. przeprowadzenie prac tynkarskich i odmalowanie elewacji w historycznej kolorystyce.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 7	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 1 ćw. XX w.	DZIERZGOWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony wschodniej    			4. Adres Dzierzgowo ul. W. Broniewskiego 37 06-520 Dzierzgowo obręb i nr ewid. dz. 0008.261 5. Przynależność administracyjna województwo mazowieckie powiat mławski gmina Dzierzgowo 6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwała nr 51/X/2007 z dnia 12 listopada 2007 r.

8. Historia, opis i wartość

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem, wolnostojący, symetryczny, drewniany, ustawiony szczytowo. Elewacja wzdłużna południowa dwuosiowa, elewacja szczytowa od strony drogi jednoosiowa. Szczyty szalowane pionowo deskami. Dach dwuspadowy kryty eternitem, widoczny jeden komin. Wejście główne od strony zachodniej. Stolarka okienna drewniana, trzypolowa i czteropolowa, obecnie obiekt nieużytkowany.

Ze względu na materiał budowlany, konstrukcję i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń.


Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- nowe ubytki oszklenia.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 2 – zły.

Zalecane przeprowadzenia całościowego remontu zgodnie z historycznym wzorcem.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 8	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania 1 ćw. XX w.	DZIERZGOWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony wschodniej			4. Adres Dzierzgowo ul. W. Broniewskiego 39 06-520 Dzierzgowo obręb i nr ewid. dz. 0008.260
   			5. Przynależność administracyjna województwo mazowieckie powiat mławski gmina Dzierzgowo
2018 r.			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartość

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, 2-osiowy od strony fasady, wolnostojący, asymetryczny, otynkowany, ustawiony szczytowo. Dach dwuspadowy kryty eternitem, widoczny jeden komin.

Wejście główne w osi pierwszej, stolarka drzwiowa drewniana z nadświetlem, jednoskrzydłowa. Stolarka okienna, pcv, wtórna dwupolowa.. Na poddaszu w ścianie szczytowej od strony ulicy drewniane dwupolowe okno. Z elementów dekoracyjnych wyróżnić można tynkowane obramowanie szczytu elewacji bocznej w kształcie odwróconej litery V, gzyms wieńczący zachodzący tylko częściowo na elewacji bocznej oraz gzyms nadokienny.

Ze względu na materiał budowlany, konstrukcję i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń.


Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- brak zmian.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 - dobry.

Zalecana wymiana eternitu na pokrycie dachowe zgodne historyczną formą, odmalowanie elewacji w historycznej kolorystyce.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
9**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

**KOŚCIÓŁ P.W. WNIEBOWZİĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY**

2. Czas powstania

XVI-XIX w.

DZIERZGOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-zachodniej



4. Adres

Dzierzgowo
ul. ks. Prymasa M. Dzierzowskiego 2
06-520 Dzierzgowo
obręb i nr ewid. dz. 0008.150

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
mławski

gmina
Dzierzgowo

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego: Uchwała nr 51/X/2007 z dnia
12 listopada 2007 r.

wpis do rejestru zabytków pod nr A-122 z dn.
2.04.1962 r



2018 r.

8. Historia, opis i wartość

Parafia w Dzierzgowie erygowana została w 1388 r. przez Ścibora z Radzymina, biskupa płockiego. Wzmianki o kościele i parafii pochodzą także z 1443 roku. Za czasów Mikołaja Nagórki i jego syna Pawła wybudowano nową świątynię, ok. 1516 r. W 1775 r. kolatorami kościoła byli: Leon Duczyński, Stanisław Kluszewski, bracia Zaborowscy oraz Joanna Dzierzowska. W tym samym roku odnotowuje się wezwanie kościoła jako p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej i Wszystkich Świętych. Wiadomo także, że podczas wizytacji parafii w tym samym roku odnotowano 718 osób przystępujących do komunii, 370 dzieci niemogących jej przyjąć i 127 Żydów. Pleban Józef Majkowski posiadał wówczas kilka okolicznych pól. We wsi nie było szkoły, ani szpitala, czy schronienia dla ubogich, który spłonął przed wizytacją. W 1779, a później w 1851 r. kościół został odnowiony. W 1880 r. został powiększony o kaplicę od strony południowej oraz kruchtę od strony zachodniej. Wybudowano wówczas również wieżę. Wiadomo, że w 1882 r. kościół posiadał wnęki w szczycie, czarne cegły (zendrówki) ustawione były w skos, kościół był oszkarpowany, a wewnątrz znajdowała się tablica nagrobna Jakuba Tańskiego, dziedzica z Łęgu zmarłego w 1640 r. z herbami Nałęcz i Kościesza. W kościele znajduje się także epitafium Piotra Brzozowskiego oficera wojsk Królestwa Polskiego zmarłego w 1841 r. W 1886 r. nastąpiła ponowna konsekracja kościoła. W czasie II wojny światowej kościół został uszkodzony, a następnie odrestaurowany. Polichromia wg projektu Wiktora Zina pochodzi z 1978 r.

Kościół wzniesiony w stylu późnogotyckim, orientowany, korpus salowy, założony na planie prostokąta z niewydzielonym prezbiterium zamkniętym ścianą prostą, murowany z cegły w układzie gotyckim, z użyciem zendrówki układanej na wzór rombów, oszkarpowany, posadowiony na kamiennym cokole, nakryty dachem dwuspadowym z blachy. Szczyty rozczłonkowane tynkowanymi blendami ze sterczynami, szczyt fasady z kruchtą z ostrołuczny okienkiem na osi. Od strony południowej dostawiona wieża i dwuosiowa kaplica otwarta do nawy dwiema arkadami. Wieża trójkondygnacyjna z uskokami, nakryta iglicowym hełmem wspartym na dwóch skrzyżowanych dwuspadowych daszkach. Od północy zakrystia z prostokątnym otworem okiennym w ostrołucznej płycinie.


Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- brak zmian.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.

Całość powinna pozostać w niezmienionym kształcie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


GEZPRO
Daniel
Wiśniewski
 mgr Daniel Wiśniewski
 07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
10**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

CMENTARZ PRZYKOŚCIELNY

2. Czas powstania

XVI w.

DZIERZGOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony zachodniej



4. Adres

Dzierzgowo
ul. ks. Prymasa M. Dzierzgowskiego 2
06-520 Dzierzgowo
obręb i nr ewid. dz. 0008.150

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie


powiat
mławski

gmina
Dzierzgowo

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego: Uchwała nr 51/X/2007 z dnia
12 listopada 2007 r.

wpis do rejestru zabytków pod nr A-122 z dn.
2.04.1962 r



2018 r.

8. Historia, opis i wartość

Cmentarz położony na wzniesieniu, z centralnie ulokowanym kościołem z betonowym obejściem, założony na planie ośmioboku, ogrodzony metalowym, ażurowym ogrodzeniem na kamiennym cokole z ceglanymi słupkami, z bramą główną na osi fasady i bramkami od strony północnej, wschodniej i południowej. Brama i bramki poprzedzone wielostopniowymi schodami. Na terenie cmentarza nagrobek symboliczny ks. Modesta Chodubskiego, proboszcza dzieżgowskiego (zm. 1862 r.), pochowanego na cmentarzu powązkowskim w Warszawie; żeliwny, późnoklasycystyczny. Przy ogrodzeniu szpalery lipowe.

Ze względu na miejsce spoczynku dawnych mieszkańców gminy, obszar ten wymaga szczególnego poszanowania. Posiada wartości historyczne i artystyczne o czym przypomina historyczny krzyż nagrobny, jedyny tego typu na terenie gminy. Miejsce to jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń.


Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- brak zmian.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.

Całość powinna pozostać w niezmienionym kształcie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


GEZPRO
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 11	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa PLEBANIA		2. Czas powstania 1897 r.	DZIERZGOWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-zachodniej     2018 r.			4. Adres Dzierzgowo ul. ks. Prymasa M. Dzierzowskiego 4 06-520 Dzierzgowo obręb i nr ewid. dz. 0008.151 5. Przynależność administracyjna województwo mazowieckie powiat mławski gmina Dzierzgowo 6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwała nr 51/X/2007 z dnia 12 listopada 2007 r.

8. Historia, opis i wartość

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, 9-osiowy od strony fasady, wolnostojący, murowany i otynkowany, ustawiony kalenicowo w głębi podwórza. Obiekt wzniesiony na wyodrębnionej, ceglano-kamiennej podmurówce, częściowo otynkowanej, podpiwniczony z niewielkimi okienkami w tej części budynku, dach dwuspadowy kryty blachodachówką, widoczne trzy kominy. Wejście główne w osi czwartej, stolarka drzwiowa współczesna. Stolarka okienna z zachowaną rytmiką rozmieszczenia, pcv, wtórna, czteropolowa z zachowanym wymiarem i kształtem. W elewacji frontowej 3-osiowy ryzalit mieszczący główne wejście poprzedzone schodami. Szczyt zamknięty trójkątnie z okulusem w środku. Od strony zachodniej dwuosiowy ryzalit w szczycie z otworem okiennym ujętym trzema okulusem. Elewacje artykułowane blendami okiennymi. Z pozostałych elementów dekoracyjnych wyróżnić można prostokątne płyciny w szczycie ryzalitu, gzymsy, opaski okienne zamknięte kluczem. Ze względu na materiał budowlany, konstrukcję i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń. Obiekt od kilkunastu lat zamieszkiwany jest przez proboszczów parafii w Dzierzgowie dlatego też jego zachowanie leży w interesie społecznym.


Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- brak zmian.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.

Całość powinna pozostać w niezmiennym kształcie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)



11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
12**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

DOM

2. Czas powstania

1 ćw. XX w.

DZIERZGOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony zachodniej



4. Adres

Dzierzgowo
ul. Jagiellońska 15
06-520 Dzierzgowo
obręb i nr ewid. dz. 0008.198/2

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
mławski

gmina
Dzierzgowo



6. Formy ochrony

2018 r.

8. Historia, opis i wartość

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem, 3-osiowy od strony fasady, wolnostojący, symetryczny, drewniany, otynkowany w kondygnacji pierwszej, ustawiony kalenicowo. Obiekt wzniesiony na murowanym cokole, dach dwuspadowy kryty eternitem, widoczny jeden komin. Wejście główne w osi drugiej, otwór drzwiowy zaślepiony deskami. Stolarka okienna drewniana 6-polowa i 4-polowa. Szczyty w partii poddasza oraz ścianka kolankowa szalowane pionowo deskami.

Ze względu na materiał budowlany, konstrukcję i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń.


Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- brak zmian.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 2 – zły.

Zalecane przeprowadzenia całościowego remontu zgodnie z historycznym wzorcem.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
13**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

DWOREK

2. Czas powstania

1939 r.

DZIERZGOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony zachodniej



4. Adres

Dzierzgowo
ul. Jagiellońska 17
06-520 Dzierzgowo
obręb i nr ewid. dz. 0008.199

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
mławski

gmina
Dzierzgowo



6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego: Uchwała nr 51/X/2007 z dnia
12 listopada 2007 r.

2018 r.

8. Historia, opis i wartość

Budynek murowany, otynkowany, parterowy z mieszkalnym poddaszem, założony na planie prostokąta, zamknięty dachem dwuspadowym z blachodachówki. Fasada symetryczna, siedmioosiowa, z centralnie ulokowanym trójarkadowym wklęsłym portykiem o otworach ostrołukowych, ujętym po bokach pilastrami, powyżej facjata opracowana analogicznie z balustradą, całość poprzedzona schodami. Elewacje zaakcentowane gzymsami działowymi, naroża budynku z pilastrami. Opaski okienne zamknięte kluczem, półoculusy w wystawce oraz szczytach elewacji bocznych.

Ze względu na materiał budowlany, konstrukcję i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń. Jest to jeden z bardziej charakterystycznych obiektów na terenie gminy z bogatym detalem architektonicznym dlatego też jego zachowanie leży w interesie społecznym.


Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- brak zmian.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.

Zalecane odmalowanie elewacji w historycznej kolorystyce.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
14**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

KAPLICZKA PRZYDROŻNA

2. Czas powstania

1 ćw. XX w.

DZIERZGOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony zachodniej



4. Adres

Dzierzgowo
ul. Jagiellońska 21A
06-520 Dzierzgowo
obręb i nr ewid. dz. 0008.200

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
mławski

gmina
Dzierzgowo

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego: Uchwała nr 51/X/2007 z dnia
12 listopada 2007 r.



2018 r.

8. Historia, opis i wartość

Kapliczka ulokowana na niewielkim wzniesieniu, murowana z czerwonej cegły, założona na planie czworoboku, dwukondygnacyjna, zamknięta małym dachem pulpitowym wspartym na dwóch skrzyżowanych dwuspadowych daszkach, zwieńczona metalowym krucyfiksem. Elewacja frontowa wyposażona w dwie łukowato zamknięte tynkowane wnęki. W górnej wnęce figurka św. Józefa z Jezusem, w dolnej figura Matki Boskiej. Czterostronny daszek okapowy pomiędzy kondygnacjami, w elewacjach bocznych kondygnacji pierwszej ceglane blendy.


Ze względu na materiał budowlany, konstrukcję i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń. Jest to jedna z dwóch historycznych kapliczek na terenie gminy dlatego też jej zachowanie leży w interesie społecznym.

Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- zmianie uległ układ figur we wnękach;
- wykonano metalowe balustrady w ogrodzeniu kapliczki.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie cegły.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
15**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

**POMNIK TADEUSZA KOŚCIUSZKI WRAZ Z
OTOCZENIEM**

2. Czas powstania

1922 r., 1946 r.

DZIERZGOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony wschodniej



4. Adres

Dzierzgowo
ul. T. Kościuszki
06-520 Dzierzgowo
obręb i nr ewid. dz. 0008.302/10, 301/3

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
mławski

gmina
Dzierzgowo

6. Formy ochrony



8. Historia, opis i wartość

Pomnik posadowiony na trójstopniowym podeście oraz trapezowym obelisku. Na nim orzeł biały w koronie oraz napis: Naczelnikowi Narodu Rodacy 1922 r. 1946 r. Popiersie Tadeusza Kościuszki wykonano najprawdopodobniej z piaskowca w 1922 r. Zniszczone zostało podczas okupacji przez Niemców i odbudowane w 1946 r. Otoczenie pomnika stanowi kostka chodnikowa z młodymi nasadzeniami drzew, ławeczki, lampy oraz zielony pas trawnika. Jest to miejsce szczególnie ważne dla społeczności Dzierzgowskiej. Od kilkunastu lat obchodzone są tu święta narodowe, takie jak: Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada, czy Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja. Podczas obchodów ww. świąt kwiaty składane są pod pomnik przez niżej wymienione delegacje:

- Wójt Gminy Dzierzgowo,
- Związek Bojowników o Wolność i Demokrację,
- Ochotnicza Straż Pożarna,
- Powiat Mławski,
- Szkoła Podstawowa w Dzierzgowie,
- Rolnicy Parafii i Gminy Dzierzgowo.

Miejsce to wzmacnia poczucie tożsamości narodowej, jest ważne historycznie, a jednocześnie samo popiersie stanowi ciekawy przykład regionalnego rzeźbiarstwa. O wyjątkowości miejsca świadczy również fakt, iż jest to jedyne popiersie wystawione publicznie na terenie gminy, a także jedyne miejsce, w którym upamiętnia się ważne wydarzenia historyczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.

Zalecane przeprowadzenie prac renowacyjnych pomnika, ustawienie tablicy z historią Gminy Dzierzgowo oraz modernizacja placu przy pomniku.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
16**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

DOM

2. Czas powstania

1 ćw. XX w.

DZIERZGOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowo-zachodniej



4. Adres

Dzierzgowo
ul. T. Kościuszki 6
06-520 Dzierzgowo
obręb i nr ewid. dz. 0008.283/2

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
mławski

gmina
Dzierzgowo



6. Formy ochrony

2018 r.

8. Historia, opis i wartość

Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem częściowo użytkowym, otynkowany, ustawiony kalenicowo. Dach wielospadowy kryty blachą oraz blachodachówką, widoczne trzy kominy. Stolarka drzwiowa współczesna. Stolarka okienna z zachowaną rytmiką rozmieszczenia, pcv, wtórna, trzypolowa, dwupolowa oraz jednopolowa. Od strony północnej niższy i węższy ryzalit. W części północnej sklep. Część północna domu przekształcona ze względu na przeprowadzone remonty. Część południowa domu z gzymsem wieńczącym, lizenami oraz ryzalitem zwieńczonym trójkątnie z obramieniem od strony podwórza.

Ze względu na materiał budowlany, konstrukcję i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń.


Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- zmiana numeru działki – podział.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.

Zalecane oczyszczenie/odmalowanie blachy.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
17**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

DOM

2. Czas powstania

XIX/XX w.

DZIERZGOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowej



4. Adres

Dzierzgowo
ul. T. Kościuszki 8
06-520 Dzierzgowo
obręb i nr ewid. dz. 0008.284

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
mławski

gmina
Dzierzgowo



6. Formy ochrony

2018 r.

8. Historia, opis i wartość

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, wolnostojący, symetryczny, wybudowany z cegły czerwonej o wiązaniu krzyżowym, ustawiony kalenicowo. Fasada symetryczna, trzysosiowa, pośrodku z wypiętrzoną, zamkniętą trójkątnie ryzalit. Obiekt wzniesiony na wyodrębnionej podmurówce. Dach dwuspadowy kryty eternitem, widoczne dwa kominy. Wejście główne w osi drugiej, stolarka drzwiowa współczesna. Stolarka okienna z zachowaną rytmiką rozmieszczenia, pcv, wtórna, trzypolowa. Część otworów okiennych zamurowana. Z elementów dekoracyjnych wyróżnić można fryzy z cegły w ścianach szczytowych z otworem okiennym ujętym po bokach półokulusami oraz gzyms nadokienny w szczycie ryzalitu

Ze względu na materiał budowlany, konstrukcję i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń.

Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- brak.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.

Zalecana wymiana eternitu na pokrycie dachowe zgodne historyczną formą, oczyszczenie cegły, wymiana stolarki w szczycie ryzalitu.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
18**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

DOM

2. Czas powstania

1 ćw. XX w.

DZIERZGOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północnej



4. Adres

Dzierzgowo
ul. T. Kościuszki 9
06-520 Dzierzgowo
obręb i nr ewid. dz. 0008.305

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
mławski

gmina
Dzierzgowo

6. Formy ochrony



2018 r.

8. Historia, opis i wartość

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, 3-osiowy od strony fasady, wolnostojący, otynkowany, ustawiony kalenicowo. Obiekt wzniesiony na wyodrębnionej podmurówce (wysokiej), podpiwniczony, dach dwuspadowy kryty eternitem, widoczny jeden komin. Wejście główne przeniesione od strony podwórza, poprzedzone drewnianym gankiem, stolarka drzwiowa współczesna. Stolarka okienna z zachowaną rytmiką rozmieszczenia, pcv, wtórna, jednopolowa i dwupolowa. Szczyty szalowane pionowo deskami.

Ze względu na materiał budowlany, konstrukcję i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń.


Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- wejście główne do budynku w elewacji wzdłużnej od strony ulicy zostało zlikwidowane;
- szczyt elewacji bocznej zakryto i obito folią.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 - dostateczny.

Zalecana wymiana eternitu na pokrycie dachowe zgodne historyczną formą, konserwacja drewna, przeprowadzenie prac tynkarskich i odmalowanie elewacji w historycznej kolorystyce.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


GEZPRO
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
19**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

CMENTARZ PARAFIALNY RZYM-KAT

2. Czas powstania

2 poł. XIX w.

DZIERZGOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony wschodniej



4. Adres

Dzierzgowo
ul. Polna
06-520 Dzierzgowo
obręb i nr ewid. dz. 0008.323/1

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
mławski

gmina
Dzierzgowo

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego: Uchwała nr 51/X/2007 z dnia
12 listopada 2007 r.

wojewódzka ewidencja wojewódzka



2018 r.

8. Historia, opis i wartość

Nekropolia usytuowana na wzniesieniu, z czytelnym układem alejek, w najwyższym punkcie zlokalizowana kaplica, od strony północno-wschodniej i południowej ograniczona drogami asfaltowymi, w pozostałej części polami, całość ogrodzona murkiem wzniesionym na kamiennej podmurówce. Na cmentarzu znajduje się kilka nagrobków z XIX wieku, przy głównej alejce mogiła poległych żołnierzy 79 pułku piechoty z 20 DP, i 11 pułku ułanów z Mazowieckiej BKaw, niżej, niewielki pomnik z tablicą, poświęcony pamięci wszystkich tych, którzy bronili naszej niepodległości, zginęli z bronią w ręku, czy też podlegali represjom. Pomnik ufundowany staraniem i sumptem proboszcza i parafian dzierzgowskich. Na uwagę zasługuje boniowana brama z 1937 r. z górującym krzyżem. Na bramie napis „Błogosławieni którzy w Panu umierają”.

Ze względu na miejsce spoczynku dawnych mieszkańców gminy, obszar ten wymaga szczególnego poszanowania. Posiada wartości historyczne i artystyczne o czym przypomina dekoracyjna brama, jedyna tego typu na terenie gminy, jak i historyczne nagrobki. Miejsce to jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń.


Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- w karcie adresowej GEZ z 2018 r. pod ulicą T. Kościuszki.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.

Zalecane odmalowanie bramy i ogrodzenia.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
20**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

DOM

2. Czas powstania

1 ćw. XX w.

DZIERZGOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północnej



4. Adres

Dzierzgowo
ul. Krzynowłodzka 2
06-520 Dzierzgowo
obręb i nr ewid. dz. 0008.194/2

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
mławski

gmina
Dzierzgowo



6. Formy ochrony

2018 r.

8. Historia, opis i wartość

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem, 3-osiowy od strony fasady, wolnostojący, symetryczny, drewniany, oszalowany pionowo deskami. Obiekt wzniesiony na wyodrębnionej podmurówce. Dach dwuspadowy kryty blachą płaską, widoczny jeden komin. Wejście główne w osi drugiej, stolarka drzwiowa drewniana, ramowo-płycinowa, dwuskrzydłowa z nadświetlem powyżej. Stolarka okienna z zachowaną rytmiką rozmieszczenia, drewniana, sześciopółowa. Dom obecnie niezamieszkały. Ze względu na materiał budowlany, konstrukcję i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń.


Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- pustostan, budynek w miarę upływu lat znajduje się w coraz gorszym stanie technicznym

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 1 – bardzo zły.

Zalecane przeprowadzenia całościowego remontu zgodnie z historycznym wzorcem. Brak interwencji doprowadzi do zawalenia.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


GEZPRO
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 21	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa PARK DWORSKI		2. Czas powstania k. XIX w.	DZIERZGÓWEK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowo-zachodniej    			4. Adres Dzierzgówek 39 06-520 Dzierzgowo obręb i nr ewid. dz. 0009.328/3
			5. Przynależność administracyjna województwo mazowieckie powiat mławski gmina Dzierzgowo
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwała nr 51/X/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. wpis do rejestru zabytków pod nr A-260 z dn. 17.04.1992 r.

8. Historia, opis i wartość

Park o charakterze krajobrazowym, z zachowanymi nasadzeniami liniowymi, układ komunikacyjny zatarty, zachowany starodrzew w części centralnej i północnej. Od strony południowej fragment alei wjazdowej. Obiekt zamknięty, brak możliwości wejścia na teren parku. Brak pomników przyrody.

Na terenie parku nie zachowały się żadne budynki dawnego folwarku. W 1927 r. majątek liczył ponad 300 ha. Właścicielem był wtedy Piechicki, który rozparcelował majątek. Po 1927 r. w majątku pozostało 50 ha. W 1948 r. właścicielka majątku – Jabłońska, została zamordowana, a dwór znajdujący się w Dzierzgówku przeszedł w ręce jej rodziny. Został rozebrany w 1970 r. ze względu na zły stan techniczny. Wg spisu gatunków z 1981 na terenie parku najliczniej występowały:

- lipa drobnolistna – 64 szt.;
- klon pospolity – 50 szt.;
- grab pospolity – 48 szt.;
- wierzba biała – 10 szt.

Park reprezentuje historyczne, XIX-wieczne założenie zieleni urządzonej, przyrezydencjonalnej. Ze względu na występujące rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej, jest jednocześnie ostatnim świadkiem dworu, który nie został zachowany. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń. To jeden z dwóch historycznych parków na terenie gminy dlatego też jego zachowanie leży w interesie społecznym.

Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- brak zmian.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.

Zalecana bieżąca pielęgnacja drzewostanu, usunięcie samosiewów.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


GEZPRO
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
22**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

DOM

2. Czas powstania

1 ćw. XX w.

KAMIEŃ

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony wschodniej



4. Adres

Kamień 17

**06-520 Dzierzgowo
obręb i nr ewid. dz. 0010.71**

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
mławski

gmina
Dzierzgowo

6. Formy ochrony



2018 r.

8. Historia, opis i wartość

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem, 3-osiowy od strony fasady, wolnostojący, symetryczny, drewniany o konstrukcji sumikowo-łątkowej z węglem na jaskółczy ogon, ustawiony kalenicowo. Obiekt wzniesiony na wyodrębnionej kamiennej podmurówce, dach dwuspadowy kryty blachodachówką, widoczny jeden komin. Wejście główne z osłoniętym dwuspadowym daszkiem wspartym na dwóch drewnianych słupach centralnie umieszczone w elewacji wzdłużnej, stolarka drzwiowa współczesna. Stolarka okienna z zachowaną rytmiką rozmieszczenia, pcv, wtórna, dwupolowa. Szczyty szalowane pionowo deskami, otwory okienne obramowane listwami.

Ze względu na materiał budowlany, konstrukcję i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń.

Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- brak zmian.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.

Zalecana konserwacja drewna.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)



mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
23**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

SCHRON ŻELBETOWY

2. Czas powstania

1939 r

KAMIEŃ

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony wschodniej



4. Adres

Kamień

06-520 Dzierzgowo
obręb i nr ewid. dz. 0010.137

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
mławski

gmina
Dzierzgowo

6. Formy ochrony

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



2018 r.

8. Historia, opis i wartość

Schron położony na niewielkim wzniesieniu, żelbetowy, założony na rzucie prostokąta zbliżonego do kwadratu. Ściany zewnętrzne stanowią wypełnienie prostokątnych boków podstawy płyty fundamentowej rozbudowanych formą skrzydła, całość nakryta stropem w formie trapezu prostokątnego. Otwory strzelnicze profilowane, podcięte i przewężone, otwór wejściowy pozbawiony zamknięcia.


Ze względu na materiał budowlany i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń.

Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- brak zmian.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane usunięcie samosiewów.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


GEZPRO
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
24**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

MIEJSCE POCKETARNE

2. Czas powstania

1 ćw. XX w.

KITKI

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony zachodniej



4. Adres

Kitki

06-520 Dzierzgowo
obręb i nr ewid. dz. 0012.165/1

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
mławski

gmina
Dzierzgowo

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego: Uchwała nr 51/X/2007 z dnia
12 listopada 2007 r.



2018 r.

8. Historia, opis i wartość

Miejsce po dawnym cmentarzu wojennym położone w zagajniku, przy południowym skraju drogi do Szumska, o powierzchni ok. 20 m², obecnie brak śladów pochówków.

Ze względu na miejsce spoczynku dawnych mieszkańców gminy, obszar ten wymaga szczególnego poszanowania. Posiada wartości historyczne. Miejsce to jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważne dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń. To obszar szczególnie narażony na zapomnienie, dlatego też wymaga wzmożonej ochrony.


Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- brak.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 2 – zły.

Zalecane ustawienie tabliczki pamiątkowo-historycznej, ogrodzenie cmentarza.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
25**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

DOM

2. Czas powstania

1 ćw. XX w.

NOWE BRZozOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony wschodniej



4. Adres

Nowe Brzozowo 5

**06-520 Dzierzgowo
obręb i nr ewid. dz. 0016.60/2**

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
mławski

gmina
Dzierzgowo



6. Formy ochrony

2018 r.

8. Historia, opis i wartość

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny, wolnostojący, drewniany o konstrukcji sumikowo-łątkowej z węglem na jaskółczy ogon, ustawiony kalenicowo. Obiekt wzniesiony na wyodrębnionej podmurówce, dach dwuspadowy kryty eternitem, widoczny jeden komin. Wejście główne od strony podwórza, stolarka drzwiowa współczesna. Stolarka okienna, pcv, wtórna, jednopolowa. Na fasadzie wyblaknięty znak zabytku. Dom obecnie niezamieszkały.

Ze względu na materiał budowlany, konstrukcję i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń.


Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- brak zmian.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.

Zalecana wymiana eternitu na pokrycie dachowe zgodne historyczną formą, konserwacja drewna.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


GEZPRO
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
26**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

DOM

2. Czas powstania

1 ćw. XX w.

NOWE BRZozowo

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony wschodniej



4. Adres

Nowe Brzozowo 7

**06-520 Dzierzgowo
obręb i nr ewid. dz. 0016.58**

5. Przynależność administracyjna

**województwo
mazowieckie**

**powiat
mławski**

**gmina
Dzierzgowo**



6. Formy ochrony

2018 r.

8. Historia, opis i wartość

Obiekt w trakcie remontu. Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, 3-osiowy od strony fasady, wolnostojący, symetryczny, drewniany, o konstrukcji sumikowo-łątkowej, z węglem na jaskółczy ogon, ustawiony kalenicowo. Obiekt wzniesiony na wyodrębnionej podmurówce, dach dwuspadowy kryty blachą prostą, widoczne dwa kominy. Drzwi wejściowe przeniesione od strony podwórza. Stolarstwo okienne z zachowaną rytmiką rozmieszczenia, pcv, wtórna. W fasadzie wyblaknięty znak zabytku.


Ze względu na materiał budowlany, konstrukcję i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń.

Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- ocieplenie budynku oraz wymiana pokrycia elewacji – zachowany materiał pokrycia – drewno;
- likwidacja otworu okiennego na poddaszu w ścianie szczytowej;
- zmiana lokalizacji wejścia głównego do budynku.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane oczyszczenie/odmalowanie blachy.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
27**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

DOM

2. Czas powstania

1 ćw. XX w.

NOWE BRZozOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północnej



4. Adres

Nowe Brzozowo 10

**06-520 Dzierzgowo
obręb i nr ewid. dz. 0016.53/2**

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
mławski

gmina
Dzierzgowo



6. Formy ochrony

2018 r.

8. Historia, opis i wartość

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem, wolnostojący, drewniany oszalowany pionowo deskami, ustawiony szczytowo, w głębi podwórza. Elewacja od strony południa dwuosiowa. Dach dwuspadowy kryty eternitem, widoczny jeden komin. Wejście główne od strony podwórza, stolarka drzwiowa drewniana, jednoskrzydłowa. Stolarka okienna drewniana, czteropolowa. Budynek obecnie nieużytkowany.

Ze względu na materiał budowlany, konstrukcję i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń.


Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- stan obiektu uległ pogorszeniu od czasu ostatniej inwentaryzacji.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 2 – zły.

Zalecane przeprowadzenia całościowego remontu zgodnie z historycznym wzorcem.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


GEZPRO
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
28**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

DOM

2. Czas powstania

I. 30-te XX w

NOWE BRZozowo

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północnej



4. Adres

Nowe Brzozowo 13

**06-520 Dzierzgowo
obręb i nr ewid. dz. 0016.128**

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
mławski

gmina
Dzierzgowo

6. Formy ochrony



2018 r.

8. Historia, opis i wartość

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem, 2-osiowy od strony fasady, wolnostojący, symetryczny, drewniany, ustawiony kalenicowo. Dach dwuspadowy kryty eternitem, widoczny jeden ceglany komin. Wejście główne od strony podwórza. Stolarka okienna pcv, wtórna, jednopolowa. Obiekt całościowo szalowany pionowymi deskami.

Ze względu na materiał budowlany, konstrukcję i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń.

Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- brak zmian.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.

Zalecana wymiana eternitu na pokrycie dachowe zgodne historyczną formą, konserwacja drewna.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 29	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania I. 30-te XX w.	NOWE BRZozowo
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północnej  			4. Adres Nowe Brzozowo 17 06-520 Dzierzgowo obręb i nr ewid. dz. 0016.32
  2018 r.			5. Przynależność administracyjna województwo mazowieckie powiat mławski gmina Dzierzgowo 6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartość

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, 2-osiowy od strony fasady, wolnostojący, asymetryczny, drewniany z murowanymi dobudówkami od południa i północy, ustawiony kalenicowo. Obiekt wzniesiony na wyodrębnionej podmurówce, dach dwuspadowy kryty blachodachówką, widoczny jeden komin. Wejście główne od strony podwórza, stolarka drzwiowa współczesna, jednoskrzydłowa. Stolarka okienna pcv, wtórna, głównie dwupolowa.

Ze względu na materiał budowlany, konstrukcję i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń.

Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- obiekt przeszedł szereg prac remontowych ratujących obiekt, a zarazem został znacznie przekształcony;
- wymieniono pokrycie dachu na blachodachówkę;
- podwyższono ściankę kolankową;
- od południa dobudowano nowe pomieszczenie w osi centralnej;
- od północy dobudowano nowe pomieszczenie we wschodniej części domu;
- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową;
- wymurowano nowy komin;
- odmalowano i zakonserwowano drewno.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.

Stan techniczny – 5 bardzo dobry, ze względu na liczne prace remontowe, w tym te, które przekształciły obiekt ogólny stan zachowania należy ocenić jako dobry.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 30	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa PARK PODWORSKI		2. Czas powstania poł. XIX w.	RZĘGNOWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony zachodniej    			4. Adres Rzęgnowo 94 06-520 Dzierzgowo obręb i nr ewid. dz. 0021.250/1
			5. Przynależność administracyjna województwo mazowieckie powiat mławski gmina Dzierzgowo
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwała nr 51/X/2007 z dnia 12 listopada 2007 r. Wpis do rejestru zabytków pod nr A-125 z dn. 2.04.1962 r.

8. Historia, opis i wartość

Park o charakterze krajobrazowym, założony na planie prostokąta, z zachowanymi nasadzeniami liniowymi, z zacierającym się układem ścieżek, we wschodniej części staw i najcenniejsze okazy starodrzewu. Teren parku ogólnodostępny. Brak pomników przyrody.

Wieś wzmiankowana jest już w XV w. W latach 1939-1963 nastąpiły zmiany w substancji architektonicznej, jak i drzewostanie parkowym. Po wojnie rozebrano budynki jakie się tu znajdowały, w tym dwór klasycystyczny z 1 poł. XIX w., spichlerz, stodoła i obora. Wg Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego z 1889 r. wieś w 1871 r. liczyła 321 osób, a w 1827 r. 6 domów i 61 mieszkańców. Folwark Rzęgnowo posiadał wtedy 1123 morgów, w tym 508 gruntów ornych i ogrodów. Przy dworze oraz nad stawem rosły okazałe lipy. Ostatnim właścicielem folwarku był Mańkowski. Gospodarstwo liczyło wtedy 200 ha wraz z łąkami. Wg spisu gatunków z 1981 na terenie parku najliczniej występowały:

- lipa drobnolistna – 54 szt.;
- klon pospolity – 37 szt.;
- grab pospolity – 34 szt.;
- jesion wyniosły – 22 szt.

Park reprezentuje historyczne, XIX-wieczne założenie zieleni urządzonej przyrezydencjonalnej. Ze względu na występujące rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej, jest jednocześnie ostatnim świadkiem dworu, który nie został zachowany. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń. To jeden z dwóch historycznych parków na terenie gminy dlatego też jego zachowanie leży w interesie społecznym.


Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- brak zmian.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.

Zalecana bieżąca pielęgnacja drzewostanu.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
31**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa

MIEJSCE POCKETARNE

2. Czas powstania

1 ćw. XX w.

3. Miejscowość

RZĘGNOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-wschodniej



4. Adres

Rzęgnowo

06-520 Dzierzgowo
obręb i nr ewid. dz. 0021.271/2, 272/2

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
mławski

gmina
Dzierzgowo



6. Formy ochrony

2018 r.

8. Historia, opis i wartość

Miejsce po dawnym cmentarzu wojennym zlokalizowane wśród pól uprawnych, na południowy zachód od szkoły, porośnięte kępą samosiewów, młodych klonów i bzów o powierzchni ok. 100 m², obecnie brak śladów pochówków.

Ze względu na miejsce spoczynku dawnych mieszkańców gminy, obszar ten wymaga szczególnego poszanowania. Posiada wartości historyczne. Miejsce to jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważne dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń. To obszar szczególnie narażony na zapomnienie, dlatego też wymaga wzmożonej ochrony.


Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- brak zmian.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 2 – zły.

Zalecane ogrodzenie cmentarza, ustawienie tabliczki pamiątkowej, usunięcie samosiewów.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
32**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

DOM

2. Czas powstania

1 ćw. XX w.

STARE BRZozOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-wschodniej



4. Adres

Stare Brzozowo 1

06-520 Dzierzgowo
obręb i nr ewid. dz. 0022.145

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
mławski

gmina
Dzierzgowo

6. Formy ochrony



2018 r.

8. Historia, opis i wartość

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem, 2-osiowy od strony fasady, wolnostojący, symetryczny, drewniany, ustawiony kalenicowo. Obiekt wzniesiony na wyodrębnionej podmurówce, dach dwuspadowy kryty eternitem, widoczny jeden komin. Wejście główne od strony podwórza. Stolarka okienna z zachowaną rytmiką rozmieszczenia, pcv, wtórna, dwupolowa. Z elementów dekoracyjnych wyróżnić można gzyms podokienny, fryz w części okapu oraz opaski okienne.

Ze względu na materiał budowlany, konstrukcję i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń.

Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- brak zmian.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.

Zalecana wymiana eternitu na pokrycie dachowe zgodne historyczną formą, konserwacja drewna.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
33**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

KAPLICZKA PRZYDROŻNA

2. Czas powstania

XIX/XX w

STARE BRZozOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony zachodniej



4. Adres

Stare Brzozowo 14

06-520 Dzierzgowo
obręb i nr ewid. dz. 0022.52/1

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
mławski

gmina
Dzierzgowo

6. Formy ochrony



2018 r.

8. Historia, opis i wartość

Kapliczka murowana z cegły, otynkowana, założona na planie czworoboku, dwukondygnacyjna, posadowiona na dwustopniowym postumencie, zamknięta dwuspadowym daszkiem z blachy, zwieńczona metalowym krzyżem. Elewacja frontowa wyposażona w dwie łukowato zamknięte wnęki. W górnej wnęce figurka Matki Bożej. Elewacje boczne wyposażone we wnęki zakończone trójkątnie.

Ze względu na materiał budowlany, konstrukcję i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń. Jest to jedna z dwóch historycznych kapliczek na terenie gminy dlatego też jej zachowanie leży w interesie społecznym.


Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- brak.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.

Całość powinna pozostać w niezmienionym kształcie.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
34**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

DOM

2. Czas powstania

1 ćw. XX w.

STEGNA

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północnej



4. Adres

Stegna 4

**06-520 Dzierzgowo
obręb i nr ewid. dz. 0024.72**

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
mławski

gmina
Dzierzgowo



6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego: Uchwała nr 51/X/2007 z dnia
12 listopada 2007 r.

2018 r.

8. Historia, opis i wartość

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem, drewniany, ustawiony kalenicowo. Obiekt wzniesiony na niewielkiej podmurówce, dach dwuspadowy kryty eternitem, widoczny jeden ceglany komin. Wejście główne od strony podwórza. Stolarka okienna z zachowaną rytmiką rozmieszczenia, drewniana, sześciopółowa z zachowanym wymiarem i kształtem. Obiekt całościowo szalowany pionowymi deskami, na fasadzie wyblaknięty znak zabytku, dom obecnie niezamieszkały.

Ze względu na materiał budowlany, konstrukcję i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń.

Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- brak.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 2 – zły.

Zalecane przeprowadzenia całościowego remontu zgodnie z historycznym wzorcem.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 35	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM		2. Czas powstania ok. 1930 r.	STEGNA
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony wschodniej   			4. Adres Stegna 6 06-520 Dzierzgowo obręb i nr ewid. dz. 0024.54
			5. Przynależność administracyjna województwo mazowieckie powiat mławski gmina Dzierzgowo
			6. Formy ochrony

2018 r.

8. Historia, opis i wartość

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem, wolnostojący, 2-osiowy od strony fasady, asymetryczny, wybudowany z cegły czerwonej o wiązaniu kowadełkowym, ustawiony kalenicowo. Obiekt wzniesiony na wyodrębnionej podmurówce, dach dwuspadowy kryty blachą płaską, widoczny jeden komin. Wejście główne w osi drugiej, nad nim blaszany daszek pulpitowy. Stolarka drzwiowa drewniana, jednoskrzydłowa, współczesna. Stolarka okienna z zachowaną rytmiką rozmieszczenia, drewniana, dwuskrzydłowa, z zachowanym wymiarem. Z elementów dekoracyjnych wyróżnić można gzyms wieńczący oraz fryz w części okapu. Obecnie obiekt niezamieszkały oraz wystawiony na sprzedaż, o czym informuje baner zawieszony na bramie.

Ze względu na materiał budowlany, konstrukcję i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń.


Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- brak.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.

Zalecane oczyszczenie cegły, oczyszczenie/odmalowanie blachy.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


GEZPRO
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
36**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

DOM

2. Czas powstania

I. 20, 30-te XX w

SZUMSK

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony zachodniej



4. Adres

Szumsk 9

06-520 Dzierzgowo
obręb i nr ewid. dz. 0026.351/1; 352/1

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
mławski

gmina
Dzierzgowo



2018 r.

6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartość

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem, 3-osiowy w elewacjach wzdłużnych, wolnostojący, symetryczny, drewniany, ustawiony szczytowo. Obiekt wzniesiony na wyodrębnionej podmurówce, dach dwuspadowy kryty papą, widoczny jeden ceglany komin. Wejście główne w osi drugiej poprzedzone od północy drewnianym gankiem. W elewacji południowej nad wejściem blaszany daszek pulpitowy. Stolarka okienna z zachowaną rytmiką rozmieszczenia, pcv, wtórna, dwupolowa z zachowanym wymiarem. Z elementów dekoracyjnych wyróżnić opaski okienne i drzwiowe, fryz ząbkowy, gzyms podokienny. Szczyty elewacji bocznych otynkowane, W tej części domu widoczne wychodzące na zewnątrz belkowanie. Ze względu na materiał budowlany, konstrukcję i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń.


Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- brak.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 - dobry.

Zalecana konserwacja drewna, wymiana papy bądź jej naprawa.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)



mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
37**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

DOM

2. Czas powstania

I. 20, 30-te XX w.

SZUMSK

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony wschodniej



4. Adres

Szumsk 11

06-520 Dzierzgowo
obręb i nr ewid. dz. 0026.181

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
mławski

gmina
Dzierzgowo



6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego: Uchwała nr 51/X/2007 z dnia
12 listopada 2007 r.

2018 r.

8. Historia, opis i wartość

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem, 2-osiowy od strony fasady, wolnostojący, asymetryczny, drewniany, ustawiony kalenicowo. Obiekt wzniesiony na wyodrębnionej podmurówce, dach dwuspadowy kryty eternitem, widoczny jeden komin. Wejście główne w osi drugiej, stolarka drzwiowa współczesna, drewniana, częściowo przeszklona z daszkiem pulpitowym powyżej. Stolarka okienna z zachowaną rytmiką rozmieszczenia, w większości pcv, wtórna, dwupolowa z zachowanym wymiarem. Obiekt całościowo szalowany pionowymi deskami.

Ze względu na materiał budowlany, konstrukcję i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń.


Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- wymieniono większość stolarki okiennej.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.

Zalecana wymiana eternitu na pokrycie dachowe zgodne historyczną formą, renowacja zachowanej stolarki, konserwacja drewna.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


GEZPRO
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
38**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

DOM

2. Czas powstania

ok. 1930 r.

SZUMSK

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północnej



4. Adres

Szumsk 64

06-520 Dzierzgowo
obręb i nr ewid. dz. 0026.202/3

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
mławski

gmina
Dzierzgowo



6. Formy ochrony

2018 r.

8. Historia, opis i wartość

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem, 2-osiowy od strony fasady, wolnostojący, asymetryczny, drewniany, ustawiony pod kątem 45°. Obiekt wzniesiony na niewielkiej podmurówce, dach dwuspadowy kryty eternitem, widoczny jeden tynkowany komin. Wejście główne w osi drugiej, stolarka drzwiowa współczesna z zaślepionym nadświetlem powyżej. Stolarka okienna z zachowaną rytmiką rozmieszczenia, pcv, wtórna, jednopolowa z zachowanym wymiarem. Z elementów dekoracyjnych wyróżnić można opaski okienne. Obiekt całościowo szalowany pionowymi deskami.

Ze względu na materiał budowlany, konstrukcję i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń.


Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- wymieniono jedno okno.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.

Zalecana wymiana eternitu na pokrycie dachowe zgodne historyczną formą, konserwacja drewna.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
39**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

DOM

2. Czas powstania

ok. 1930 r.

SZUMSK

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowej



4. Adres

Szumsk 66

**06-520 Dzierzgowo
obręb i nr ewid. dz. 0026.154**

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
mławski

gmina
Dzierzgowo



6. Formy ochrony

2018 r.

8. Historia, opis i wartość

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem, 2-osiowy od strony fasady, wolnostojący, asymetryczny, drewniany o konstrukcji sumikowo-łątkowej ze zrębem na jaskółczy ogon, ustawiony kalenicowo. Obiekt wzniesiony na wyodrębnionej, wysokiej podmurówce, dach dwuspadowy kryty eternitem, widoczny jeden komin. Wejście główne dobudówce od strony północnej, stolarka drzwiowa współczesna, jednoskrzydłowa. Stolarka okienna zróżnicowana, pcv dwu i jednopolowa, jak i drewniana czteropolowa i trójpolewa zachowaną rytmiką rozmieszczenia i wymiarem.

Ze względu na materiał budowlany, konstrukcję i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń.

Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- brak.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.

Zalecana wymiana eternitu na pokrycie dachowe zgodne historyczną formą, konserwacja drewna.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
40**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

DOM

2. Czas powstania

ok. 1930 r

SZUMSK

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północnej



4. Adres

Szumsk 67

**06-520 Dzierzgowo
obręb i nr ewid. dz. 0026.204**

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
mławski

gmina
Dzierzgowo

6. Formy ochrony



2018 r.

8. Historia, opis i wartość

Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny z poddaszem, 2-osiowy od strony fasady, wolnostojący, symetryczny, drewniany, ustawiony kalenicowo. Obiekt wzniesiony na wyodrębnionej podmurówce, dach dwuspadowy kryty eternitem, widoczny jeden tynkowany komin. Wejście główne od strony podwórza, stolarka drzwiowa drewniana, jednoskrzydłowa z nadświetłem powyżej. Stolarka okienna z zachowaną rytmiką rozmieszczenia, drewniana, trójpółowa z zachowanym wymiarem i kształtem. Z elementów dekoracyjnych wyróżnić można gzyms wieńczący, opaski okienne i zachowaną drewnianą okiennicę dwuskrzydłową.

Ze względu na materiał budowlany, konstrukcję i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń.


Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- brak.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.

Zalecana wymiana eternitu na pokrycie dachowe zgodne historyczną formą, renowacja zachowanej stolarki, konserwacja drewna.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

**GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 41	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa SCHRON ŻELBETOWY		2. Czas powstania 1939 r	SZUMSK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowej    			4. Adres Szumsk 06-520 Dzierzgowo obręb i nr ewid. dz. 0026.261
2018 r.			5. Przynależność administracyjna województwo mazowieckie powiat mławski gmina Dzierzgowo
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość


Schron położony przy drodze Szumsk-Rzęnowo, żelbetowy, z czołem skierowanym na zachód, założony na rzucie trapezu. Ściany zewnętrzne stanowią wypełnienie prostokątnych boków postawy płyty fundamentowej rozbudowanych formą skrzydła, całość nakryta stropem w formie trapezu. Wejście poprzedzone płytą żelbetową, która wraz z nadwieszonym stropem tworzy przelotnie, otwór wejściowy pozbawiony zamknięcia. Na tylnej ścianie przelotni kamienna tablica pamiątkowa. Całość ogrodzona płotem. Ze względu na materiał budowlany i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń.

Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- brak

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane usunięcie samosiewów.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


GEZPRO
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
42**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

SCHRON ŻELBETOWY

2. Czas powstania

1939 r

ŻABOKLIK

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony wschodniej



4. Adres

Żaboklik

06-520 Dzierzgowo
obręb i nr ewid. dz. 0036.28

5. Przynależność administracyjna

województwo
mazowieckie

powiat
mławski

gmina
Dzierzgowo



6. Formy ochrony

wojewódzka ewidencja zabytków

2018 r.

8. Historia, opis i wartość

Schron położony pośród pól uprawnych, żelbetowy, z czołem skierowanym na wschód, założony na rzucie prostokąta zbliżonego do kwadratu. Ściany zewnętrzne stanowią wypełnienie prostokątnych boków podstawy płyty fundamentowej rozbudowanych formą skrzydła, całość nakryta stropem w formie trapezu prostokątnego. Wejście poprzedzone płytą żelbetową, która wraz z nadwieszonym stropem tworzy przelotnie, otwór wejściowy pozbawiony zamknięcia. Otwory strzelnicze profilowane, podcięte i przewężone.

Ze względu na materiał budowlany i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń.


Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- brak.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.

Zalecane ustawienie tabliczki pamiątkowej, ogrodzenie schronu.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


GEZPRO
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 43	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa SCHRON ŻELBETOWY		2. Czas powstania 1939 r	ŻABOKLIK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północnej  			4. Adres Żaboklik 06-520 Dzierzgowo obręb i nr ewid. dz. 0036.29
  2018 r.			5. Przynależność administracyjna województwo mazowieckie powiat mławski gmina Dzierzgowo
			6. Formy ochrony wojewódzka ewidencja zabytków

8. Historia, opis i wartość

Schron położony pośród pól uprawnych, żelbetowy, z czołem skierowanym na wschód, założony na rzucie trapezu. Ściany zewnętrzne stanowią wypełnienie prostokątnych boków postawy płyty fundamentowej rozbudowanych formą skrzydła, całość nakryta stropem w formie trapezu. Wejście poprzedzone płytą żelbetową, która wraz z nadwieszonym stropem tworzy przelotnie, otwór wejściowy pozbawiony zamknięcia. Otwory strzelnicze profilowane, podcięte i przewężone.

Ze względu na materiał budowlany i historyczne rozwiązania, obiekt posiada wartości artystyczne i historyczne unikalne w skali lokalnej. Jest znakiem pamięci przeszłych pokoleń oraz ważny dla społeczności lokalnej na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń.


Zmiany jakie zaszły po 2018 r.:

- brak.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.

Zalecane ustawienie tabliczki pamiątkowej, ogrodzenie schronu.



10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
07.08.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków