

Inwentaryzacja drzew rosnących w pasie drogowym ul. Cmentarnej

Liczba porządkowa odpowiada numeracji drzew na załączonym planie sytuacyjnym.

Wyłuszczenie – drzewa do usunięcia.

Lp.	Gatunek drzewa	Obwód [cm]	Uwagi
1.	Dąb	273	Drzewo pozostaje. Wszelkie prace ziemne w obrębie bryły korzeniowej wykonywane będą ręcznie. Dodatkowo należy zastosować siatkę zabezpieczającą.
2.	Dąb	295	Drzewo pozostaje. Wszelkie prace ziemne w obrębie bryły korzeniowej wykonywane będą ręcznie. Dodatkowo należy zastosować siatkę zabezpieczającą.
3.	Topola	196	Drzewo pozostaje. Górna partia korony drzewa obumierająca.
4.	Lipa	60	Drzewo do usunięcia. Objęte zaawansowaną próchnicą, obumierające.
5.	Robinia grochodrzew	12	Drzewo pozostaje. Nasadzenia młode.
6.	Robinia grochodrzew	11	Drzewo pozostaje. Nasadzenia młode.
7.	Robinia grochodrzew	12	Drzewo pozostaje. Nasadzenia młode.
8.	Robinia grochodrzew	14	Drzewo pozostaje. Nasadzenia młode.
9.	Robinia grochodrzew	13	Drzewo pozostaje. Nasadzenia młode.
10.	Robinia grochodrzew	12	Drzewo pozostaje. Nasadzenia młode.
11.	Robinia grochodrzew	12	Drzewo pozostaje. Nasadzenia młode.
12.	Robinia grochodrzew	12	Drzewo pozostaje. Nasadzenia młode.
13.	Lilak	57	Drzewo pozostaje. Wszelkie prace ziemne w obrębie bryły korzeniowej wykonywane będą ręcznie. Dodatkowo należy zastosować siatkę zabezpieczającą.
14.	Lilak	58	Drzewo pozostaje. Wszelkie prace ziemne w obrębie bryły korzeniowej wykonywane będą ręcznie. Dodatkowo należy zastosować siatkę zabezpieczającą.
15.	Lilak	42	Drzewo pozostaje. Wszelkie prace ziemne w obrębie bryły korzeniowej wykonywane będą ręcznie. Dodatkowo należy zastosować siatkę zabezpieczającą.
16.	Lilak	63	Drzewo pozostaje. Wszelkie prace ziemne w obrębie bryły korzeniowej wykonywane będą ręcznie. Dodatkowo należy zastosować siatkę zabezpieczającą.
17.	Nieoznaczony gatunek	19	Drzewo pozostaje. Wszelkie prace ziemne w obrębie bryły korzeniowej

			wykonywane będą ręcznie. Dodatkowo należy zastosować siatkę zabezpieczającą.
18.	Nieoznaczony gatunek	17	Drzewo pozostaje. Wszelkie prace ziemne w obrębie bryły korzeniowej wykonywane będą ręcznie. Dodatkowo należy zastosować siatkę zabezpieczającą.
19.	Klon jesionolistny	226	Drzewo nie koliduje z modernizacją drogi. Widoczne w przeszłości silne ciecia radukujące koronę.
20.	Robinia grochodrzew	13	Drzewo pozostaje. Nasadzenia młode.
21.	Robinia grochodrzew	11	Drzewo pozostaje. Nasadzenia młode.
22.	Robinia grochodrzew	12	Drzewo pozostaje. Nasadzenia młode.
23.	Robinia grochodrzew	12	Drzewo pozostaje. Nasadzenia młode.
24.	Klon	226	Drzewo nie koliduje z modernizacją drogi. Widoczne w przeszłości silne ciecia radukujące koronę.
25.	Klon	247	Drzewo nie koliduje z modernizacją drogi. Widoczne w przeszłości silne ciecia radukujące koronę.
26.	Klon	175	Drzewo nie koliduje z modernizacją drogi. Widoczne w przeszłości silne ciecia radukujące koronę. Objęte próchnicą.
27.	Klon	77	Drzewo nie koliduje z modernizacją drogi. Widoczne w przeszłości silne ciecia radukujące koronę. Objęte próchnicą.
28.	Klon	158	Do usunięcia. Korzenie drzew powodują zniekształcenia chodnika. Silnie zredukowana korona po cieniach redukcyjnych. Objęte próchnicą.
29.	Klon	100	Drzewo nie koliduje z modernizacją drogi. Widoczne w przeszłości silne ciecia radukujące koronę. Objęte próchnicą.
30.	Klon	143	Drzewo nie koliduje z modernizacją drogi. Obumierające. Silnie zredukowana korona wysoko osadzona na pniu.
31.	Robinia grochodrzew	11	Drzewo pozostaje. Nasadzenia młode.
32.	Klon	150	Drzewo nie koliduje z modernizacją drogi. Próchnica, połamane konary. Silnie zredukowana korona.
33.	Klon	169	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi. Pień pęknięty na 1/3 wysokości. Objęte próchnicą, silnie zredukowana korona.
34.	Klon	210	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi. Silnie zredukowana korona.

35.	Robinia grochodrzew	11	Drzewo pozostaje. Nasadzenia młode.
36.	Robinia grochodrzew	12	Drzewo pozostaje. Nasadzenia młode.
37.	Robinia grochodrzew	12	Drzewo pozostaje. Nasadzenia młode.
38.	Sumak	36	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
39.	Sumak	37	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
40.	Sumak	38	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
41.	Sumak	70	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
42.	Sumak	54	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
43.	Sumak	45	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
44.	Sumak	44	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
45.	Sumak	49	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
46.	Sumak	38	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
47.	Sumak	32	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
48.	Sumak	54	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
49.	Klon	146	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
50.	Sumak (dwupniowy)	35 i 27	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
51.	Dąb	42	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
52.	Klon	8	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
53.	Robinia grochodrzew	11	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
54.	Klon	233	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
55.	Dąb	42	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
56.	Dąb	39	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
57.	Dąb	20	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
58.	Dąb	37	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
59.	Dąb	45	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
60.	Lipa	82	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
61.	Robinia grochodrzew	81	Do usunięcia. Obumierająca, próchnica, pień pozbawiony kory.

62.	Lipa	42	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
63.	Lipa	38	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
64.	Klon	74	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
65.	Lipa	29	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
66.	Klon	46	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
67.	Świerk	23	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
68.	Kasztanowiec	240	Do usunięcia. Koliduje z planowaną inwestycją. Mocno przechylone w stronę jezdni.
69.	Świerk	34	Do przesadzenia. Kolizja z planowaną budową drogi.
70.	Lipa	35	Do przesadzenia. Kolizja z planowaną budową drogi.
71.	Modrzew	26	Do usunięcia. Obumarły.
72.	Lipa	11	Do przesadzenia. Kolizja z planowaną budową drogi.
73.	Lipa	12	Do przesadzenia. Kolizja z planowaną budową drogi.
74.	Świerk	34	Do przesadzenia. Kolizja z planowaną budową drogi.
75.	Lipa	66	Do usunięcia. Koliduje z planowaną inwestycją.
76.	Lipa	123	Do usunięcia. Koliduje z planowaną inwestycją.
77.	Rokitnik	74	Do usunięcia. Koliduje z planowaną inwestycją.
78.	Lipa	65	Do usunięcia. Koliduje z planowaną inwestycją.
79.	Robinia grochodrzew	12	Do przesadzenia. Kolizja z planowaną budową drogi.
80.	Świerk	26	Do przesadzenia. Kolizja z planowaną budową drogi.
81.	Lipa	60	Do usunięcia. Koliduje z planowaną inwestycją.
82.	Lipa	46	Do usunięcia. Koliduje z planowaną inwestycją.
83.	Lipa	220	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
84.	Lipa	230	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
85.	Lipa	250	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
86.	Robinia grochodrzew	184	Do usunięcia. Koliduje z planowaną inwestycją.
87.	Lipa	176	Nie koliduje z planowaną modernizacją

			drogi.
88.	Lipa	225	Do usunięcia. Koliduje z planowaną inwestycją. Objęta próchnicą.
89.	Klon	60	Do usunięcia. Obumierający.
90.	Lipa	310	Do usunięcia. Koliduje z planowaną inwestycją.
91.	Lipa	180	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
92.	Lipa	68	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
93.	Lipa	125	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
94.	Lipa	63	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
95.	Lipa	123	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
96.	Lipa	105	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi. Silnie zredukowana korona.
97.	Lipa	146	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
98.	Klon	153	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
99.	Klon	104	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
100.	Klon	130	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
101.	Klon	115	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
102.	Wierzba	80	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
103.	Robinia grochodrzew	140	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
104.	Klon	193	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
105.	Klon	126	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi. Drzewo całkowicie pozbawione korony.
106.	Klon	115	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
107.	Klon	109	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
108.	Jesion (dwupniowy)	78 i 43	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
109.	Jesion	49	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
110.	Jesion	45	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
111.	Jesion	59	Nie koliduje z planowaną modernizacją drogi.
112.	Lipa	13	Do przesadzenia. Kolizja z planowaną budową drogi.

113.	Lipa	12	<i>Do przesadzenia. Kolizja z planowaną budową drogi.</i>
114.	Wiąz	100	Do usunięcia. Kłozja z planowaną budową drogi.
115.	Wiąz	96	Do usunięcia. Kłozja z planowaną budową drogi.
116.	Wiąz	88	Do usunięcia. Kłozja z planowaną budową drogi.