

Gryfów Śląski, 08.10.2021 r.

Pan Mateusz Królak
Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Gryfów Śląski

Pan Mariusz Dragan
Radny Rady miejskiej
Gminy Gryfów Śląski

Odpowiadając na zapytanie nr 109/2021 z dnia 24.04.2020 r., które otrzymałem dnia 04.10.2021 r. wyjaśniam, co następuje.

1. Na skrzyżowaniu ul. Lwowskiej i ul. Uczniowskiej doszło do rozszczelnienia złącza rurowo-kołnierzowego łączącego rurociąg PE DN 160 z zasuwą żeliwną DN 150. Z uwagi na niekorzystnie ułożenie (rurociąg i zasuwa nie były w osi) w momencie uderzenia hydraulicznego nastąpiło nieznaczne przesunięcie się złącza R-K doprowadzając do wycieku. Z uwagi na niewielkie rozszczelnienie szacuje się, że mogło w tym czasie ubyć około 2 m³ wody (monitoring na stacji nie wykazał znacznych ubytków wody).

ZBGKiM obciążył firmę za ubytek 2m³ wody. Firma P.R.I. Hemax H. Wasilewski, która wykonywała nową sieć (na której powstała awaria) zdemontowała złącze wymieniając około 1mb odcinka. Dzięki temu można było zamontować połączenie elektrooporowe, które w przypadku odpowiedniego wykonania jest równie wytrzymałe jak zamontowany rurociąg i nie powinno w przyszłości dochodzić do awarii.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z upoważnienia
Andrzej Tartak
Zastępca Burmistrza