

VI. Inwentaryzacja fotograficzna



ZDJ. 1 Dach parterowej przebudówki



ZDJ. 2 Kominy, budynek przedszkola



ZDJ. 3 Dach nad klatką schodową. Widoczna nieocieplona ściana segmentu przedszkola



ZDJ. 4 Dach nad salami dydaktycznymi



ZDJ. 5 Ściana nieocieplona



ZDJ. 6 Ściany nieociepłone w rejonie przybudówki szatni