



Koszęcin, dnia 6 września 2024 r.

GKZ.4120.42.2024

ZAWIADOMIENIE
O SPORZĄDZENIU NOWEJ KARTY ADRESOWEJ ZABYTKU NIERUCHOMEGO
I O ZAMIARZE WŁĄCZENIA JEJ DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Działając na podstawie § 18 b rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem zwanego dalej „rozporządzeniem” (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 56), w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.), w nawiązaniu do pisma Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 9 października 2023 r. znak: C-RD.5140.39.2023.DR,

zawiadamiam

o sporządzeniu nowej karty adresowej i zamiarze włączenia jej do gminnej ewidencji zabytków dla obiektu:

- stodoła 2, ob. budynek gospodarczy w zespole folwarcznym, zlokalizowana w miejscowości Koszęcin, adres: ul. Ligonía 11b, 42-286 Koszęcin (działka ewidencyjna 2854/705, obręb Koszęcin, gm. Koszęcin).

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.), Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:

- 1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru
- 2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków
- 3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Zamiar włączenia karty adresowej obiektu - stodoła 2, ob. budynek gospodarczy w zespole folwarcznym, zlokalizowana w miejscowości Koszęcin, adres: ul. Ligonía 11b, 42-286 Koszęcin (działka ewidencyjna 2854/705, obręb Koszęcin, gm. Koszęcin) do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Koszęcin został pozytywnie zaopiniowany przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismem znak: C-RD.5140.39.2023.DR z dnia 9 października 2023 r.

Z up. WÓJTA
Mariusz Poloczek
Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Załącznik:

- kopia nowej karty adresowej GEZ.

Otrzymują:

1. strony wg rozdzielnika;
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Biuletyn Informacji Publicznej;
2. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

GEZ
40

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa

**STODOŁA 2, ob. budynek gospodarczy w zespole
folwarcznym**

2. Czas powstania

XIX w.

3. Miejscowość

KOSZĘCIN

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północnej



4. Adres



**Koszęcin
ul. Ligonía 11b
42-286 Koszęcin
nr ewid. dz. 2854/705**

5. Przynależność administracyjna

**województwo
śląskie
powiat
lubliński
gmina
Koszęcin**

6. Formy ochrony

**Ustalenie ochrony w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego – Uchwała
Nr. 223/XXV/2008 z dn. 17.06.2008 r.**



8. Historia, opis i wartość

Obiekt znajdujący się w zespole administracyjno-folwarcznym, powstałym w latach 1829-1830. Budynek wraz z pozostałymi zabudowaniami użytkowany na obszernej dziedzicy tworzy historyczne podwórze folwarczne, które podobnie jak i pałac były od 1805 r. własnością kilku pokoleń rodu Hohenlohe-Ingelfingen. Kolejno byli to: książę Fryderyk Ludwik, Adolf, Fryderyk i Karol Gołtyrd. Po II wojnie światowej właścicielem zostało Państwowe Gospodarstwo Rolne. Obiekt należy do dawnego zespołu pałacowo-parkowego i folwarcznego w Koszęcinie. Budynek jednokondygnacyjny, w ciągu 3 budynków gospodarczych, graniczący z dobudówką oraz nowo powstałym budynkiem gospodarczym, tynkowany. Elewacja od strony podwórza folwarcznego przepruta wtórnie nową przesuwną bramą garażową oraz drzwiami, ta część elewacji uzupełniona pustakiem. Dach dwuspadowy kryty blachą karbowaną, w połaci dachowej zainstalowane panele fotowoltaiczne. Z elementów dekoracyjnych wyróżnić można liczne lizeny. Po 2017 r. do elewacji bocznej dobudowano kolejny budynek gospodarczy graniczący z dawną stodołą.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane usunięcie zawilgoceń, uzupełnienie ubytków tynku.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


GEZPRO Daniel Włósniewicz
mgr Daniel Włósniewicz
29.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

z up. ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW w Katowicach
mgr mł arch. Aleksandra Janowska-Perczak
Kierownik Delegatury w Częstochowie

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków