



Koszęcin, dnia 6 września 2024 r.

GKZ.4120.11.2024

ZAWIADOMIENIE
O SPORZĄDZENIU NOWEJ KARTY ADRESOWEJ ZABYTKU NIERUCHOMEGO
I O ZAMIARZE WŁĄCZENIA JEJ DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Działając na podstawie § 18 b rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem zwanego dalej „rozporządzeniem” (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 56), w związku z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.), w nawiązaniu do pisma Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 9 października 2023 r. znak: C-RD.5140.39.2023.DR,

zawiadamiam

o sporządzeniu nowej karty adresowej i zamiarze włączenia jej do gminnej ewidencji zabytków dla obiektu:

- szkoła, ob. dom, zlokalizowany w miejscowości Brusiek, adres: Kościelna 21, 42-286 Brusiek (działka ewidencyjna 373/32, obręb Brusiek, gm. Koszęcin).

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.), Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:

- 1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru
- 2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków
- 3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Zamiar włączenia karty adresowej obiektu - szkoła, ob. dom, zlokalizowany w miejscowości Brusiek, adres: Kościelna 21, 42-286 Brusiek (działka ewidencyjna 373/32, obręb Brusiek, gm. Koszęcin) do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Koszęcin został pozytywnie zaopiniowany przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismem znak: C- RD.5140.39.2023.DR z dnia 9 października 2023 r.

Z up. WÓJTA
Mariusz Poloczek
Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej
i Zamówień Publicznych

Załącznik:

- kopia nowej karty adresowej GEZ.

Otrzymują:

1. strony wg rozdzielnika;
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Biuletyn Informacji Publicznej;
2. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

GEZ
9

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

1. Nazwa

SZKOŁA, ob. dom

2. Czas powstania

1878 r.

3. Miejscowość

BRUSIEK

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony zachodniej



4. Adres



Brusiek
ul. Kościelna 21
42-286 Koszęcin
nr ewid. dz. 373/32

5. Przynależność administracyjna

województwo
śląskie
powiat
lubliński
gmina
Koszęcin

6. Formy ochrony

Ustalenie ochrony w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego – Uchwała
Nr 161/XX/2008 z dn. 14.02.2008 r.



8. Historia, opis i wartość Obiekt historyczny. W roku 1848 do szkoły w Brušku uczęszczało 164 dzieci, zaś w roku 1857 – 101 uczniów. Dom jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, 7-osiowy od strony elewacji frontowej, wolnostojący, symetryczny, tynkowany. Obiekt o znaczeniu historycznym, wcześniej mieściła się tu szkoła. Budynek wzniesiony na wysokiej, tynkowanej podmurówce, podpiwniczony z niewielkimi okienkami w tej części budynku, dach dwuspadowy kryty blachą karbowaną w kolorze zieleni, widoczne trzy ceglane kominy. W osi czwartej wejście główne poprzedzone gankiem z drewnianym schyłem w jodełkę oraz z osobnym dachem dwuspadowym. Przed gankiem schody. Przed furką dwie historyczne lipy. Stolaria drzwiowa współczesna, jednoskrzydłowa. Stolaria okienna różnicowana. W elewacji frontowej współczesna, pcv o zachowanych wymiarach i kształtach ze szprosami – sześciopółowa. W elewacjach bocznych ta sama lub oryginalna drewniana – ośmiopółowa. Część otworów okiennych zamurowana. Ponad gankiem drewniana wystawka z osobnym dachem dwuspadowym. W narożach budynku pilastry zaakcentowane na biało, cokoł wyraźnie wystający poza lico elewacji. Od 2017 r. w obiekcie nie zaszły większe zmiany. W trakcie wizji terenowej oszacowano powstanie budynku na 1878 r. – wiadomość od właściciela.	9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji Stan zachowania: 3 – dostateczny. Stan elewacji w złym stanie. Widoczne spękania i liczne ubytki, miejscami zawilgocenia. Zalecany całościowy remont tynków oraz usunięcie zawilgoceń fundamentów.	
10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)  GZPPO Daniel Wiśniewski	11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)* Z UP. ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW w Katowicach mgr inż. arch. Aleksandra Janikowska-Perczak Kierownik Delegatury w Częstochowie *dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków	