

Kuślin, dnia 26 lutego 2021 roku

ROA.152.1.2021

Tatiana Norek

Trzcianka 27/4

64-316 Kuślin

Radny Gminy Kuślin


Jacek Basiński

Trzcianka 20a

64-316 Kuślin

W związku z przekazaną petycją z dnia 26 stycznia 2021 roku dotyczącą podjęcia niezbędnych – a dostępnych działań mających na celu przywrócenie dobrego stanu drogi powiatowej znajdującej w miejscowości Trzcianka uprzejmie informuję, że treść petycji zostanie skierowana do zarządcy drogi powiatowej w celu ponownej weryfikacji aktualnej nawierzchni infrastruktury. Nadmieniam, że w dniu 19.11.2020 roku został dokonany odbiór pasa drogi powiatowej nr 2738P w miejscowości Trzcianka w obecności przedstawicieli Zarządcy drogi prowadzącej w kierunku miejscowości Śliwno, w którym nie stwierdzono uwag dotyczących usterek i niedociągnięć nawierzchni wyżej wymienionej drogi. W celu potwierdzenia powyższej informacji dołączam protokół końcowy technicznego odbioru robót. Ponadto Państwa uwagi dotyczące stanu drogi zostaną przekazane wykonawcy inwestycji.

Z poważaniem,

WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak

Załącznik:

Protokół końcowy technicznego odbioru robót z dnia 19.11.2020 r.

PROTOKÓŁ

Końcowy technicznego odbioru robót

I. W sprawie odbioru robót drogowych, wykonanych przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROBINEX Robert Mączkowski, ulica Drzymały 5
64-200 Wolsztyn na drodze powiatowej Nr 2738P w m. Trzcianka w ramach zadania:
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w m. Trzcianka, gmina Kuślin.

Roboty zostały wykonane w okresie od maja do października 2020 roku.

Komisja zebrała się w dniu 19.11.2020 roku w składzie:

1. Przedstawiciel Zarządcy Drogi *Tomasz Antuszczyński*
KIEROWNIK
Wydziału Infrastruktury Drogowej
INSPEKTOR
Wydziału Infrastruktury Drogowej
2. Przedstawiciel Zarządcy Drogi *Grzegorz Kosprzak*
3. Kierownik Budowy
4. Wykonawca robót
P.W. „ROBINEX”
Robert Mączkowski
64-200 Wolsztyn, ul. Drzymały 5
tel./fax: 68 384 25 13, kom. 501 354 903
NIP 923-134-19-67, Regon 411496214

II. Po dokonaniu oględzin wykonanych robót nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej, zgodnie z decyzją lokalizacyjną nr **DR.7130.1.94.2016** z dnia **18.01.2017** roku sprawdzeniu zgodności z warunkami technicznymi, wykonania, specyfikacjami technicznymi – stwierdza się co następuje:

1. Roboty zostały wykonane pod względem technicznym i technologicznym prawidłowo/nie prawidłowo* oraz zgodnie / nie zgodnie* ze STWIORB.
2. Roboty zostały / nie zostały* wykonane w terminie określonym w zleceniu
3. Stwierdzono następujące usterki i niedociągnięcia:

.....
.....

które zostaną usunięte w terminie do

II. Odnośnie wykonanych robót postanawia się:

1. Odebrać roboty bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami*.
2. Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach.

3. Inne uwagi:

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1.
KIEROWNIK
Wydziału Infrastruktury Drogowej
Antoni Antuszczyński
Antoni Antuszczyński
2.
KIEROWNIK BUDOWY
3.
mgr inż. Krzysztof Machnicki
nr ewid. WKB/0332/OWOS/13
P.W. „ROBTEX”
Robert Mączkowski
64-200 Wolsztyn, ul. Chłymak 5
tel/fax 64 384 25 13, kom. 601 384 903
NIP 923-134-19 67, Regon 411486214
4.

*) niepotrzebne skreślić