


ELEWACJE HISTORYCZNEGO BUDYNKU TOALET PUBLICZNYCH



1. Elewacja frontowa, zachodnia z wejściami do toalet i magazynku.
2. Obok elewacja boczna, południowa z oknem doświetlającym sięć


3. Elewacje tylna, wschodnia z drzwiczkami do oczyszczania zbiorników sanitarnych, a także elewacja boczna, północna





4,5. Zabytkowe drzwi – od strony elewacji i wnętrza. Widoczne, zachowane okucia pierwotne. W tle, obecna nawierzchnia z dojściem do toalet.

6. Równie ciekawe, historyczne drzwiczki do usuwania zawartości toalet.



7. Naroża południowo zachodnie z widoczną okładziną cementową na rolce cokołu. Opodal leżące, prawdopodobnie, pierwotne dachówki budynku –typu *karpiówka*

8. Fragment współczesnego pokrycia dachu eternitem i nieszczelna, cementowa faseta, jako forma opierzenia (!)
Szczyt z centralną sterczyną krytą eternitem

9. Zbliżenie tylnej części szczytu sterczyny dolnej wtórnie zadaszanej (dachówka z dachu kościoła?)



Podobny element i w ten sam sposób spękany istnieje w elewacji frontowej zachodniej.

10. Wtórnie tynkowany szczyt, zamknięty okulus tylny. Widoczne, znacznych rozmiarów rozwarcie muru




11. Spękania nadproża drzwi kabiny

12. Wnętrze jednej z toalet



13. Magazynek na sprzęt ogrodniczy i porządkowy-
pomieszczenie południowe

Widoczna zawilgocona podsufitka wykonana z płyt
pilśniowych. Dolne i środkowe części ścian wtórnie
otynkowane zaprawą cementową



Fotografie wykonała mgr inż. arch. Justyna Czyszek

Opracowanie dokumentacji fotograficznej dr Ewa Jachnicka