



ISTNIEJĄCE SCHODY ZEWNĘTRZNE - WYLEWANE, BETONOWE. STAN - ZŁY (PĘKNIĘCIA, NIERÓWNOŚCI, UBYTKI).

NR PROJ.	TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU URZĘDU GMINY W SZULBORZU WIELKIM WRAZ Z BUDOWĄ PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA DZ. NR 113/3, 114/3, 121 OBRĘB SZULBORZE KOTY		
NR RYS.	STAT./KOR.:	A/1 B/A		
DATA: 30 styczeń 2012r.	ADRES:	dz. nr 113/3 w Szulborzu Koty, gm. Szulborze Wielkie		
	INWESTOR:	Gmina Szulborze Wielkie ul. Romantyczna 2 07-324 Szulborze Wielkie		
SKALA: 1:50	NAZWA RYSUNKU:	INWENTARYZACJA - RZUT PRZYZIEMIA		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	NR UPRAWNIENI:	BŁ 27/01	
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. arch. Agnieszka Kacperska	---		
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. arch. Anna Zajkowska	---		
				NR STR.